



## Interpelação Escrita

### Sobre a segurança contra incêndios

Nestes últimos dias, registou-se um incêndio no Edifício Jardim Kong Fok Cheong, cujo combate foi difícil e durou mais de 4 horas. Muitas fracções ficaram gravemente afectadas, quase todos os andares ficaram negros devido ao fumo, e alguns moradores foram obrigados a deslocar-se para alojamentos temporários. O fogo consumiu rapidamente os bens dos moradores e ameaçou as suas vidas, portanto, tratou-se dum incidente que suscitou elevada atenção da sociedade. Segundo muitos residentes, as autoridades devem proceder a uma avaliação da segurança contra incêndios em Macau.

Segundo as notícias, a impossibilidade de controlar o fogo logo no início deveu-se a vários factores, nomeadamente, à insuficiência de pressão da água, que impossibilitou o abastecimento de água às mangueiras. A fracção onde deflagrou o incêndio fica à frente de um parque, e como na passagem entre o edifício e o parque foram colocadas grades de ferro, os bombeiros tiveram de as demolir para a auto-escada poder entrar, assim, só chegaram ao local cerca de uma hora depois do incêndio ter começado, o que atrasou o respectivo combate. Em muitos andares do referido edifício as portas corta-fogo estavam gravemente danificadas, e como não funcionaram, o fogo propagou-se rapidamente; o prazo de muitos extintores já tinha expirado há dez anos; em alguns andares as escadas estavam cheias de objectos; e a iluminação



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

instalada nas saídas de emergência não funcionou normalmente, o que impediu, gravemente, a evacuação do edifício.

Este incidente veio demonstrar que existem muitos problemas de segurança contra incêndios nos edifícios de Macau. E se não houver uma intervenção atempada, podem vir a verificar-se acidentes mais graves.

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte:

1. De acordo com o registo de manutenção do sistema de combate a incêndios do corrente mês, disponibilizado pela empresa de administração do edifício em questão, os resultados da inspecção ao sistema de combate a incêndios, aos rociadores de incêndios (*sprinklers*), detectores de fumo e sistema de abastecimento de água foram normais, apenas em alguns andares as maçanetas das portas corta-fogo estavam avariadas e o alarme não funcionava normalmente. A empresa de administração defendeu que tinha sido contratada uma empresa especializada na área da segurança contra incêndios para assegurar, mensalmente, as respectivas avaliações, reparações e manutenção. Apesar da manutenção e da inspecção regulares, alguns dispositivos de combate aos incêndios não funcionaram, pondo em causa as operações de salvamento. Pelo exposto, as autoridades devem considerar proceder a uma plena avaliação dos mecanismos de inspecção, para aferir se as inspecções foram de facto realizadas, com vista a assegurar o normal funcionamento dos dispositivos e equipamentos de combate aos incêndios. Vão fazê-lo?



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

2. Segundo informações de residentes, os efeitos da fiscalização à segurança contra incêndios nos edifícios, por parte dos serviços competentes, não são notórios. Em muitos edifícios, a escadas e os corredores estão sempre cheios de mobílias e artigos diversos, incluindo recipientes para a queima de oferendas e equipamentos eléctricos, entre outros, obstruindo gravemente as vias de evacuação em caso de incêndio. O Corpo de Bombeiros já emitiu recomendações, mas como não tem competências para aplicar sanções, as irregularidades repetem-se. Pelo exposto, as autoridades devem adoptar medidas mais eficazes para resolver os problemas de segurança contra incêndios nos edifícios, com vista à salvaguarda da segurança da vida e dos bens dos residentes. De que medidas dispõem para o efeito?
3. Muitas empresas de administração instalam pilares e grades de ferro na entrada dos edifícios, o que impede, gravemente, a passagem dos carros de bombeiros e atrasa as operações de salvamento. Pelo exposto, as autoridades devem realizar inspecções e melhorar as vias de evacuação em todos os edifícios de Macau, para facilitar as operações de salvamento em caso de incêndio. Vão fazê-lo?

28 de Outubro de 2019

**O Deputado à Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau,  
Zheng Anting**