



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Che Sai Wang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Che Sai Wang, de 23 de Maio de 2024, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 588/E444/VII/GPAL/2024, de 29 de Maio de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 30 de Maio de 2024:

1. Durante a realização das obras públicas, a entidade fiscalizadora e a entidade responsável pelo controlo de qualidade contratadas pelo Governo procedem uma série de inspeções de acordo com as respectivas normas, e só após a aprovação é que se podem ser realizadas a vistoria e a recepção da obra, bem como a sua entrega ao serviço utilizador para efeitos de acompanhamento, conservação e reparação. Durante o período de garantia da obra, o serviço utilizador fica responsável pela inspeção diária, e quando se verifica que a questão é da responsabilidade do empreiteiro, este irá proceder aos trabalhos de reparação nos termos do contrato. O respectivo procedimento tem sido eficaz, e os serviços de obras públicas e o serviço utilizador têm um mecanismo adequado de coordenação e contacto.

O IAM complementou que procede, mensalmente, à inspeção regular dos equipamentos de drenagem de água, e caso verifique anomalias, irá proceder, com a maior brevidade possível, à sua reparação ou substituição, de modo a assegurar o normal funcionamento do sistema de drenagem.

2. O IAM salientou que, foi instalada uma bomba de extracção de água na câmara de ventilação do tecto do túnel da Praça do Tap Seac, por forma a reduzir a



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

entrada de águas pluviais no pavimento da praça do túnel da respectiva câmara, bem como aliviar temporariamente a infiltração de água, estando a ser acompanhado, neste momento, o tratamento do tecto afectado, no sentido de garantir a segurança de circulação de veículos. Por outro lado, o mesmo Instituto procede, periodicamente, à inspecção, manutenção e reparação das suas instalações, com vista a manter o funcionamento normal delas.

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) planeia, em 2025, incumbir uma entidade especializada de proceder a uma inspecção e avaliação global da estrutura dos túneis rodoviários de Macau.

3. As informações sobre as obras relativas à prevenção e redução de desastres podem ser encontradas nesta página electrónica da DSOP: <https://www.dsop.gov.mo/thematic/prevent>

O IAM salientou que tem vindo a implementar o plano de trabalho que consiste em “dar importância à urgência, primazia à regularidade e prioridade à prevenção”, realizando prioritariamente, antes da época de tufões e chuvas torrenciais, inspecções dos esgotos, dos sumidouros e das principais estações elevatórias de águas pluviais das zonas baixas e das zonas com maior possibilidade de acumulação de água, aumentando a frequência dos trabalhos de desobstrução e drenagem, de modo a assegurar o funcionamento eficaz da rede de drenagem pública. Para além da “Obra de estação elevatória e box-culvert do Norte do Porto Interior” e da obra de ampliação de drenagem na Rua de Brás da Rosa que consiste no total de três fases, e que já estão em funcionamento, o IAM está, neste momento, a promover, de forma ordenada, a “Obra de estação elevatória e box-culverts da Bacia Norte do Patane”, com vista a aumentar a capacidade global de drenagem de águas pluviais na respectiva zona, bem como



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

aliviar a situação da água estagnada nas zonas baixas causada por chuva intensa durante longo período de tempo.

O Director dos Serviços
de Obras Públicas,
Lam Wai Hou
17 de Junho de 2024