



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
環境保護局  
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

**Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia  
Legislativa, Ho Ion Sang**

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ho Ion Sang, de 15 de Maio de 2015, enviada a coberto do ofício n.º 458/E353/V/GPAL/2015 da Assembleia Legislativa em 21 de Maio de 2015 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 22 de Maio de 2015:

No mês de Maio do corrente ano, na área de armazenamento provisório dos fragmentos de pneus do Aterro para resíduos de materiais de construção (Aterro) ocorreram dois incêndios e o relatório de investigação do Corpo de Bombeiros (CB) revelou que foram originados pelo calor das escórias. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), após a análise do referido relatório, refere que não pode excluir essa causa, por isso foi revista imediatamente a situação do sistema de refrigeração das escórias e da disposição dos resíduos no aterro, afastando os fragmentos dos pneus das escórias para evitar acontecimentos semelhantes no futuro. Após a ocorrência dos incêndios, esta Direcção de Serviços proporcionou aos trabalhadores do aterro a oportunidade de participarem em seminários e num curso de formação de prevenção de incêndios, organizados pelo CB, de modo a reforçar a consciencialização sobre a segurança e a atenção sobre a prevenção de incêndios. No futuro, a DSPA continuará a consultar os pareceres emitidos pelo CB sobre a forma de deposição dos resíduos no Aterro, de modo a eliminar potenciais riscos de incêndio.

Actualmente, os pneus inutilizados são transportados para a Estação de Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos de Macau para o seu tratamento não-nocivo, depois são fragmentados pela trituradora e, por fim, são sujeitos a incineração a altas temperaturas, juntamente com os outros resíduos. Contudo, devido à limitada capacidade de tratamento da referida estação, é impossível serem incinerados todos os pneus inutilizados, por isso, os fragmentos dos pneus são transportados periodicamente para uma determinada área do Aterro para serem depositados provisoriamente.

Relativamente ao incêndio, este provocou uma coluna de fumo, mas foi rapidamente controlado e, devido à rápida chegada dos bombeiros e ao imediato apoio

27



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
環境保護局  
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

dos trabalhadores do Aterro, não causou feridos, nem impacto sobre as outras zonas de deposição do Aterro e o ambiente das zonas adjacentes. Nos dias em que ocorreram os incêndios e mesmo nos dias seguintes, os resultados sobre o indicador de qualidade atmosférica da Taipa eram de nível “bom”, não se registando qualquer anomalia, comprovando que não causaram impacto muito negativo sobre as zonas próximas.

Relativamente aos potenciais riscos de incêndio e aos trabalhos de sensibilização para a segurança contra incêndios, o Corpo de Bombeiros (CB) já procedeu à inspecção da segurança contra incêndios das diferentes zonas da cidade, elaborando, respectivamente, estratégias e orientações de acção. Devido ao rápido desenvolvimento da cidade e ao aumento da população, o CB tem tomado como referência os planeamentos de prevenção contra incêndios de outras cidades para formar a sua própria equipa, construir postos operacionais e também para a aquisição de equipamentos, de modo a conseguir responder oportunamente a qualquer tipo de incidente emergente.

O CB irá analisar e avaliar, atempadamente, os resultados das actividades de protecção contra incêndios e reforçar a consciencialização sobre a segurança. Desde a reunificação da RAEM, não houve um grande aumento relativamente aos casos de incêndios nos últimos 10 anos, cujo número se manteve em cerca de 1.100 casos por ano, o que demonstra que as actividades obtiveram bons resultados, devido ao apoio dos cidadãos. Nos primeiros cinco meses do corrente ano, o CB continuou a efectuar actividades de prevenção contra incêndios em diferentes bairros, tendo sido registadas 446 intervenções dos bombeiros em incêndios, menos 10,8% em comparação com o período homólogo do ano passado (diminuíram 54 casos), pelo que o CB irá continuar os trabalhos de divulgação sobre a segurança contra incêndios, de modo a incutir aos cidadãos os conhecimentos correctos.

A Directora, substituta



Vong Man Hung

31 de 8 de 2015