Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam U Tou

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração os pareceres do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) e da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 16 de Junho de 2023, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 681/E525/VII/GPAL/2023, de 3 de Julho de 2023, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 4 de Julho de 2023:

1. Atendendo ao aumento da necessidade de travessia pedonal da Avenida de Marciano Baptista, junto da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, na sequência da entrada em funcionamento do túnel pedonal da Colina da Guia, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) planeia instalar passadeiras na Avenida de Marciano Baptista, de modo a elevar a segurança dos peões. Além disso, na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, junto ao Arco do Oriente, já foram criadas passadeiras e passagens superiores para peões.

   O IAM está a aperfeiçoar sucessivamente as instalações de direcção nos arredores do Túnel Pedonal da Colina da Guia, incluindo a colocação de placas de direcção para peões junto às saídas do túnel, nomeadamente na saída perto da passagem superior para peões do NAPE e nas imediações da Avenida de Sidónio Pais. Relativamente à situação em que os peões não conseguem chegar ao túnel acima referido pelo passeio situado na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, junto ao Ministério Público, devido às limitações rodoviárias e geográficas, necessitando utilizar a passagem superior pedonal para atravessar

地 址 ：澳門馬交石炮台馬路 33 號地下 Endereço ： Estrada de D. Maria II, N.º33
電話 Tel. ：(853) 8866 6363
傳真 Fax. ：(853) 2875 0626
電子郵箱 E-Mail ：info@dsat.gov.mo
版次/Ver. 001 2021 年 8 月

a Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues em direcção ao Túnel ou os locais circundantes (por exemplo, Parque de Esculturas Étnicas Chinesas, Parque Dr. Carlos d'Assumpção, Sistema Pedonal da Rua da Encosta, etc.), o IAM irá instalar respectivas placas de direcção nesse troço.

2. A DSSCU salientou que no Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040) foi proposta claramente a extensão da acessibilidade pedonal, através das estações do metro ligeiro, da estação de transbordo para o transporte público e de centros intermodais de transportes, melhorando continuamente os equipamentos de travessia pedonal e de acessibilidade, com o intuito de criar uma rede pedonal interligada e articulada com os espaços públicos abertos. Os trabalhos em causa serão analisados e desenvolvidos tendo em conta o plano de pormenor e os pareceres dos serviços competentes.

A DSOP salientou que durante a fase da concepção de passagens de ligação e das entradas e saídas das estações do Metro Ligeiro, será analisado o fluxo de passageiro nas estações, com o intuito de procurar a forma mais conveniente para os peões nos principais trajectos pedonais. O actual projecto da Estação de Seac Pai Van prevê uma passagem pedonal coberta ligada às passagens superiores para peões existentes para facilitar a utilização do Metro Ligeiro pelos moradores desta zona. Ao mesmo tempo, o Governo da RAEM está a estudar a viabilidade de interligar as passagens superiores para peões da referida zona e criar um sistema pedonal coerente. Com o lançamento das obras acima referidas, a DSAT irá colaborar com os serviços responsáveis pela construção para rever e optimizar a rede viária e as instalações rodoviárias envolventes, de modo a facilitar a deslocação do público.

3. A DSAMA indicou que o local referido na interpelação escrita é o espaço de acesso ao edifício da DSAMA, que foi entregue e é gerido pela mesma após a

地 址 ：澳門馬交石炮台馬路 33 號地下
Endereço ： Estrada de D. Maria II, N.º33
電話 Tel. ：(853) 8866 6363
傳真 Fax. ：(853) 2875 0626
電子郵箱 E-Mail ：info@dsat.gov.mo
版次/Ver. 001 2021 年 8 月

conclusão da respectiva obra. A DSAMA é um dos membros da estrutura da protecção civil, por isso, as suas instalações devem estar sempre disponíveis de modo a responder aos incidentes imprevistos de protecção civil. No respectivo local, estão instalados vários equipamentos necessários para assegurar o funcionamento do edifício e alguns equipamentos que constituem um certo grau de perigo, por isso, caso seja aberto ao público, para além de enfrentar maior dificuldade na gestão quotidiana, poderá ainda existir lacuna na segurança, causando impacto directo no funcionamento do edifício, pelo que foi decidido não abrir o respectivo espaço ao público.

O Director dos Serviços
para os Assuntos de Tráfego,

Lam Hin San

27 de Julho de 2023

地 址 ：澳門馬交石炮台馬路 33 號地下 Endereço ： Estrada de D. Maria II, N.º33
電話 Tel. ：(853) 8866 6363
傳真 Fax. ：(853) 2875 0626
電子郵箱 E-Mail ：info@dsat.gov.mo
版次/Ver. 001 2021 年 8 月