

高天賜議員辦事處

GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ PEREIRA COUTINHO

口頭質詢

在 2019 年 10 月 20 日，黑沙環廣福祥花園第四座六樓發生火災，大火燃燒足足三個小時後才得到控制。當中，火勢蔓延至多個單位，甚至在滅火過程中一度傳出爆炸聲及冒出濃烈黑煙，疑為大量塑膠被燃燒所致；並且，在這過程之中，五人因吸入濃煙身體不適被送至醫院，一百五十人被疏散。在是次嚴重火災事故中，消防人員冒著危險捨己救人，這種高尚的精神及堅定的意志非常值得讚揚。可惜的是，自回歸以來，消防人員的薪酬福利不斷下降。不僅無法領取退休金，而且退休後亦無法收到年資及房屋津貼，與其他可收取退休金直至逝世的公務人員相較而言，冒著生命危險維護市民人身安全的消防人員所受待遇極其不公。在 2016 年 1 月 29 日，本人曾就消防人員之福利問題向當局提交書面質詢，遺憾的是，當局未有任何意向修訂消防人員待遇制度。

同時，是次事故引起很多市民的警惕，本辦事處亦收到大量市民意見指出是次火災事故中存在的問題，例如，受災大廈中的設備失靈及過期問題、消防喉缺水、救火水槍水壓不足的情況等等。具體而言，在火警發生時，受災大樓內的警鐘竟然沒有響聲提示民眾火災的發生，若因警鐘失靈造成民眾對於火災毫不知情，無法及時逃生，其後果不堪設想；更有居民指出，該大樓內的滅火筒已經過期十逾年，根本無法正常使用；同時，按照現時本澳相關法例規定，一層樓應備有兩個滅火筒，很多市民反映他們居住的大樓內並沒有達到這一規定。並且，更為嚴重的是，受災大樓處的消防喉嚴重缺水，僅供水數十分鐘就無水可用，消防員只能從其他地方尋找水源供水，極大地拖延了滅火的進度。須強調的是，若是在災情更為嚴重的狀況下，消防喉水源的缺乏及水壓不足或引致嚴重的人命傷亡。

兼且，在 2019 年 10 月 27 日，消防局公佈的調查報告亦已確證，廣福祥花園的消防設施存在問題，大廈消防入水掣、警報系統、警報按鈕、消防喉的地下喉管、部分出口標誌燈箱及應急照明設備均存在故障；同時，消防喉出水喉膠圈及滅火器存在過期狀況。其中，消防喉的地下喉管損壞導致消防喉水壓不夠，極大地影響了火災當日的救火進度。這些狀況都反映了特區政府平日對於消防設施監管不嚴，沒有及時維護消防設施，甚至直接影響到災情發生時的滅火進度，令到大量市民對於自己的生命安全非常之擔憂，亦令到居民質疑消防局有無監察上述消防設備的情況。

除了在火災事故中反映出來的設施及制度的缺漏之外，引起火災的原因亦讓市民感到人心惶惶。此前據初步調查顯示，引起是次火災的原因可能是電箱電線短路，亦有市民懷疑當局沒有定期排查電箱的老舊程度，而間接導致了是次事故的發生。

並且，即使大火已經熄滅，火災帶來的影響卻是短期內無法修復的。儘管相關機構已積極介入援助，但是，在 2019 年 10 月 25 日，眾多廣福祥花園業主到政府總部遞信，指出在火災過後，有受災的長者無家可歸，露宿街頭數日都無人援助；而且，廣福祥花園第四至十六層超過一百個單位都受到火災破壞的影響，屋內被熏黑、水管設施被損毀，一時之間根本難以修復，

高天賜 議員辦事處

GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ PEREIRA COUTINHO

受災居民短期內都無法回歸到正常生活。這不僅令人質疑，澳門回歸近二十週年以來，特區政府為何一直未有實行強制性火災保險？

除上述之外，執照發出部門以何種準則提出起訴書，並且，監察部門如何預防和懲罰嚴重違反《防火安全規章》第九十三條及其他條例的情況？此外，除了盡快修訂及完善《防火安全規章》之外，有關當局將採取何種措施嚴格監察大樓內的消防設施狀況？

基於此，本人向政府提出以下質詢，並要求以清晰、明確、連貫和完整的方式適時給予本人答覆：

1. 一直以來，消防人員冒著生命危險保護市民的個人人身及財產安全，每次救火都面臨著高度危險的情況。但是，其待遇卻遠不足以彌補他們的辛勞付出。特區政府如何考慮為這些與危險奮戰的消防人員提供危險津貼及公務人員宿舍，並完善他們的退休金制度，以體恤他們的無畏付出並提升他們的士氣？
2. 特區政府如何制定相關規定定期排查住宅樓宇的消防設施並強制更換不合規格的設備，例如，火警警鐘、滅火筒及消防喉等，並設立有效規定嚴禁消防設施用於私人用途，以防設施陳舊導致災情發生、或影響市民逃生及降低消防員的救災效率？並且，就該次廣福祥花園火災事故，當局如何徹底解決消防喉水壓不足的問題？此外，針對廣福祥花園受災的居民，特區政府將如何提供援助給他們渡過難關？
3. 至今為止，特區政府只對外聲稱《防火安全規章》的修訂文本已進入政府內部審議程序，而具體進展仍未能被公眾所知。特區政府是否會公佈《防火安全規章》的修訂文本具體進度，並將該法案提交至立法會審議的詳細時間表公之於眾？

澳門特別行政區

立法會議員



高天賜

二零一九年十月二十九日