



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

Assunto: Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Si Ka Lon

Relativamente à interpelação escrita do Deputado Si Ka Lon, de 25 de Outubro de 2019, enviada a coberto do officio da Assembleia Legislativa n.º 1261/E910/VI/GPAL/2019, de 30 de Outubro de 2019, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 1 de Novembro de 2019, após ouvido o Corpo de Bombeiros (CB) e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), vem o Gabinete do Secretário para a Segurança responder o seguinte:

Quanto ao ponto 1 da interpelação, no dia seguinte do incêndio ocorrido no bloco 4 do Edifício Kuong Fok Cheong em 20 de Outubro de 2019, o CB e a companhia de condomínio dirigiram-se logo para o local a efectuar testes, tendo o CB examinado, juntamente com o pessoal da companhia da manutenção do sistema contra incêndio, o sistema contra incêndio, as instalações e os equipamentos relacionados. Dessa inspecção resultou verificado que os sistemas de alarme de incêndios do mesmo edifício haviam sido danificados registando anomalias de diferentes graus, resultando assim o não funcionamento de alguns equipamentos de alarme dalguns pisos do edifício, o que impossibilitou o funcionamento da bomba de fogo. Entretanto, como o tubo subterrâneo de *Fire Service Inlet* foi danificado, quando o Auto-Bomba-Tanque aumentou a pressão para abastecer água às bocas de incêndio colocadas nas escadas do edifício, não foi possível atingir eficientemente o nível da pressão necessário e, por outro lado, a colocação de vedações na área pública e o estacionamento indevido de veículos junto do edifício, dificultou gravemente o trabalho de bombeiros e do pessoal de socorro. Sobre estas situações, o CB já emitiu, em 27 de Outubro de 2019, um comunicado para explicação. Para além disso, o CB já enviou o relatório do exame ao sistema contra incêndio à companhia de gestão e à entidade competente em 29 de Outubro de 2019, visando que se acelere a reparação dos equipamentos contra incêndio do prédio.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

Nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndios em vigor, a entidade especializada, qualificada para o efeito, deve vigiar e conservar as instalações e os sistemas de contra-incêndios instalados nos edifícios, assumindo a responsabilidade pela operacionalidade desses meios, cabendo ao CB prestar a sua colaboração nos termos de lei. Após a conclusão de construção de edifícios, o CB procede também por iniciativa própria, à inspecção por amostragem das condições de segurança contra incêndios nos edifícios conforme o trabalho planeado ou após a recepção de informação dada pelos respectivos serviços ou das queixas apresentadas por cidadãos. Entre Janeiro e meados de Novembro de 2019, o CB realizou 1205 inspecções nos edifícios habitados, e após verificação de condições não satisfatórias em face dos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio, apelou de imediato aos seus administradores para sua melhoria no tempo mais curto possível, enviando igualmente aos serviços competentes os respectivos relatórios de inspecção, nos quais consta o levantamento das desconformidades com os regulamentos, a fim de serem realizados os devidos trabalhos complementares.

Além disso, o CB também se dedica, em permanência, a acções de sensibilização e prevenção de incêndios, aproveitando vários meios de comunicação e plataformas sociais para divulgar informações de segurança de prevenção e contra incêndios. Além disso, a par de realização do “Dia de Abertura ao Público do Corpo de Bombeiros”, colabora simultânea e activamente com as associações de moradores, associações civis e instituições do ensino superior para a realização de palestras, colocação de placas e produção de artigos publicitários. Entre Janeiro e meados de Novembro de 2019, o CB distribuiu 84.287 cartazes e artigos publicitários, realizou 208 palestras sobre a segurança de contra incêndios, 55 exercícios de evacuação, 54 exercícios práticos sobre o uso de extintores de incêndio, tendo registado com 23.926, 3.812 e 2.169 participantes, respectivamente. Por outro lado, mediante o mecanismo do “Chefe de Segurança Comunitária contra Incêndios” estabelecido no ano 2017, o CB reforça, ininterruptamente, as acções de fiscalização e sensibilização e trata, em tempo oportuno, dos eventuais riscos de segurança. No futuro, o CB continuará a reforçar o trabalho comunitário, realizando mais palestras e exercícios de simulacro, a fim de aprofundar o conhecimento sobre a segurança de prevenção de incêndios e aumentar a capacidade de socorrismo dos cidadãos.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

Quanto ao ponto 2 da interpelação, que envolve a alteração do Regulamento de Segurança contra Incêndios, conforme os dados fornecidos pela DSSOPT, a versão alterada está já concluída e entrou no procedimento legislativo.

Durante o processo de alteração do Regulamento de Segurança contra Incêndios, a DSSOPT e os serviços contra fogo procederam ao estudo e debate global e ouvidas as opiniões dos sectores da sociedade, as propostas de alteração incluem a definição do poder e dever de cada entidade, cujos pormenores serão divulgados pela entidade competente após a conclusão da alteração.

A Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança

Cheong Ioc Ieng

26 de Dezembro de 2019