



(譯本 Tradução)

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Instituto Cultural (IC), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 13 de Junho de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 607/E464/VII/GPAL/2022, de 15 de Junho de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 16 de Junho de 2022:

1. Com a reestruturação funcional dos Serviços, a informação relativa aos taludes, com função de propaganda e educação sobre a segurança, encontra-se disponível na página electrónica da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP). A DSOP continuará a proceder aos trabalhos de inspecção dos taludes e, antes da chegada da estação das chuvas e do tufão, o volume destes trabalhos, realizados pelas equipas interdepartamentais, será maior como tem sido feito até agora, tendo como objectivo a prevenção e sensibilização.
2. Relativamente a uma parte de muro da antiga cidade foi afectada pelo presente caso de desabamento de terra, o IC salientou que tinha efectuado há uns anos o scan com laser tridimensional integral sobre o muro, tendo vindo a acompanhar os trabalhos de manutenção e reparações do muro em geral, procedendo a rondas de inspecção e monitorização frequentes, bem como registo por fotografias e vídeo, pelo que conhece bem a posição de coordenadas, materiais primitivos aplicados, percentagens dos elementos componentes e técnica de produção utilizada da parte das ruínas do muro afectadas, entendendo que há suficientes condições de efectuar reparações integral sobre essa parte de muro danificada.



(譯本 Tradução)

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Devido à necessidade de uma resposta atempada às eventuais situações que põem em causa a segurança pública, a DSOP procedeu à consolidação provisória do declive de colina em causa por meio de preenchimento e injeção de argamassa. Os trabalhos de reparação e recuperação das ruínas dos monumentos históricos e culturais serão desenvolvidos, após a conclusão das obras de consolidação do declive, tendo em base da confirmação da segurança e firmeza do mesmo.

3. O IC salientou que, em relação às próprias construções de relíquias antigas, pertencentes à Lista de Bens Imóveis Classificados de Macau, incluindo os muros de pedra e terra batida, o IC tem vindo a concretizar, efectiva e periodicamente, rondas de inspecção e monitorização, realizando obras de manutenção e reparações consoante as necessidades. Ainda para o actual caso da parte das ruínas do muro sita no declive afectada, o IC irá reforçar a colaboração com os serviços responsáveis pela manutenção e segurança dos declives das colinas, procurando inspeccionar, em conjunto, a situação de segurança das construções históricas e culturais.

O Director da DSOP

Lam Wai Hou

8 de Julho de 2022