



(譯本 Tradução)

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam Lon Wai

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam Lon Wai, de 10 de Junho de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 619/E474/VII/GPAL/2022, de 17 de Junho de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 7 de Julho de 2022:

1. A DSSCU salientou que, relativamente às obras privadas realizadas nas imediações da colina, os técnicos responsáveis pelas obras serão exigidos a cumprirem rigorosamente as disposições legais e as normas vigentes sobre a construção civil, a elaborarem um projecto de obra adequado que tem em conta as características da obra e a situação do ambiente envolvente, e, de acordo com as necessidades reais, a desenvolverem um plano de monitorização da execução da obra e de medidas de alerta e de controlo, a fim de garantir a segurança da execução da obra e evitar o impacto da obra no ambiente circundante. Após o início da obra, o técnico responsável pela direcção da obra será exigido a entregar periodicamente os dados de monitorização e o relatório de análise. Caso se verifiquem situações anómalas, os indivíduos envolvidos serão exortados a tomarem medidas necessárias e a procederem o acompanhamento atempado, com base no respectivo relatório e nas alterações verificadas no ambiente envolvente. No futuro, os mesmos Serviços vão continuar a avaliar a eficácia das medidas de fiscalização, otimizando-as em tempo oportuno, de modo a reduzir a possibilidade de ocorrência de acidentes.



(譯本 Tradução)

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

2. A Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) tem vindo a proceder aos trabalhos de inspecção dos taludes, bem como organizar a inspecção conjunta interdepartamental antes da chegada da época de chuva e do tufão, a fim de desenvolver bem os trabalhos de protecção e reforçar a sua divulgação. As informações sobre os taludes encontram-se disponíveis na página electrónica da DSOP.
3. A instalação inadequada ou a falta de limpeza das instalações de drenagem dos taludes é uma das causas de danificação dos mesmos, pelo que o Governo da RAEM exigirá às entidades responsáveis pela manutenção dos taludes que proceda à instalação de dispositivos de drenagem adequados, bem como à sua limpeza periódica.

O Director da DSOP,
Lam Wai Hou
26 de 7 de 2022