



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 6 de Julho de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 718/E544/VII/GPAL/2022, de 28 de Julho de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 29 de Julho de 2022:

1. e 2. Os trabalhos de recepção, após a construção das habitações económicas, são realizados de acordo com a Lei da Habitação Económica e dos respectivos regulamentos. No que diz respeito à queda do revestimento de uma área relativamente grande das paredes exteriores do Edifício Koi Nga, esta Direcção de Serviços encarregou uma entidade terceira especializada de proceder a uma inspeção e análise, através de radiação infravermelha, sendo o empreiteiro responsável pelos trabalhos de reparação, no âmbito da resolução desta situação.
3. No que concerne à questão da queda dos ladrilhos das paredes exteriores do Edifício Koi Nga, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (adiante designada por DSOP) e o Instituto de Habitação tinham solicitado ao empreiteiro, antes da passagem do tufão “Chaba” por Macau, a apresentação de propostas de reparação e plano de trabalhos, desde então foram iniciados os trabalhos de reparação, após a passagem do tufão, em Julho, prevendo-se que a sua conclusão seja faseada, entre Agosto e Setembro.

Na construção das novas habitações públicas será utilizada uma camada de reboco no revestimento das paredes exteriores, assegurando, com grande rigor, a realização dos trabalhos relacionados, nomeadamente a selecção dos materiais, o projecto de execução, a apreciação e autorização dos materiais, entre outros.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

O Director da DSOP,
Lam Wai Hou
17 de Agosto de 2022