



關於立法會林倫偉議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢土地工務局意見，本人對立法會2022年6月17日第619/E474/VII/GPAL/2022號公函轉來林倫偉議員於2022年6月10日提出，行政長官辦公室於2022年7月7日收到的書面質詢，回覆如下：

- 對問題1 土地工務局表示，對於在山體周邊的私人建築工程，該局會要求負責工程的技術人員切實遵守現行建築法例和規章的規定，因應工程本身的特點及周邊環境的狀況去編制相應合適的工程計劃，並按實際需要，制定施工監測方案及預警控制措施，以保障施工安全及避免對周邊環境產生影響。在工程展開後，該局會要求指導工程技術員定時提交監測數據及分析報告，倘發現異常情況，會按照相關報告和周邊環境的變化，督促相關人士採取措施，及時作出跟進處理。未來，該局會持續審視有關監察措施的成效，適時作出優化，減少意外發生的可能性。
- 對問題2. 公共建設局有持續對斜坡進行巡查檢測工作，並一如既往在雨季以及颱風來臨前安排跨部門聯合巡查，以達至做好防禦以及加強宣傳的作用。有關斜坡資訊目前已載於公共建設局網頁內。
- 對問題3. 斜坡山體排水設施設置不當或缺乏清理，是形成山坡損壞原因之一，故特區政府會要求斜坡山體維護單位設置適當的排水設施及定期清理排水設施。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

局長