



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração os pareceres da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) e do Instituto Cultural (IC), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 14 de Setembro de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 905/E693/VII/GPAL/2022, de 19 de Setembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 20 de Setembro de 2022:

1. Relativamente às duas obras localizadas junto ao troço das antigas muralhas da cidade, o IC salientou que, no âmbito da preservação do património cultural, o mesmo é responsável pela emissão de pareceres e exigências de protecção das antigas muralhas da cidade classificadas, incluindo a exigência de cedência de locais de obras para se afastarem das muralhas e de elaboração do plano de protecção das obras. Ao mesmo tempo, exigiu ao responsável da obra que implementasse um sistema de monitorização para recolha de vários dados necessários e de segurança das antigas muralhas da cidade, bem como a definição de mecanismos de comunicação e de processamento adequados. Após a autorização dos serviços competentes, o projecto é executado pelo responsável da obra. Quanto ao processo de apreciação do projecto de obra privada em causa, a DSSCU salientou que o técnico responsável pela elaboração do projecto procedeu à análise e à avaliação da estabilidade da antiga muralha, alegando que o murete triangular não tinha funções de contenção, podendo esta ser demolida, bem como apresentou as medidas de consolidação, protecção e monitorização para a antiga muralha da cidade. Ouvido e obtida a autorização do serviço competente e, após análise dos dados, o projecto em causa foi aceite pela DSSCU.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

2. A criação dos pontos de monitorização tem como objectivo monitorizar se haverá mundaças naquela zona devido à obra, monitorizando, portanto, a evolução dos dados, que, por sua vez, estão estreitamente relacionados com a execução da obras e as condições das infraestruturas. A fim de minimizar o impacto da obra na antiga muralha, foi efectuado o recuo da localização das escavações da obra privada e, em Janeiro de 2022, foram acrescentados dentro da área de intervenção da obra pontos para monitorização da muralha. O projecto de monitorização foi implementado após confirmação do IC.

3. Tal como acima referido, antes do início da obra privada, a DSSCU procedeu à apreciação em conformidade com os procedimentos estabelecidos. O Relatório do Ambiente da Antiga Muralha da Cidade, referido na interpelação, é um relatório apresentado pelo empreiteiro da obra privada após o desmoronamento, sendo a “existência de riscos ocultos na integridade e na estabilidade da parede de contenção em alvenaria” uma análise de investigação feita por uma terceira entidade após o incidente. De acordo com o relatório da entidade terceira supramencionada, conclui-se que o colapso da antiga muralha decorrente da instabilidade da parede de contenção em alvenaria abaixo da antiga muralha, sendo o respectivo desmoronamento envolve vários factores, donde acrescenta as chuvas torrenciais ocorridas no dia 8 de Junho de 2022 que enfraqueceram ainda mais a estabilidade da parede de contenção em alvenaria.

Após o incidente, a Administração exigiu, de imediato, aos dois empreiteiros para procederem aos trabalhos de emergência e de reparação do Edifício Ka On Kok. Dado que a causa do incidente está relacionada com as duas obras adjacentes à antiga muralha, as despesas relativas aos referidos trabalhos serão suportadas conjuntamente pelos dois empreiteiros.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

O Director dos Serviços
de Obras Públicas,
Lam Wai Hou
13 de Outubro de 2022