



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
土地工務局  
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

(譯本 Tradução)

## **Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Zheng Anting**

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração os pareceres da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) e do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Zheng Anting, de 9 de Dezembro de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 1213/E923/VII/GPAL/2022, de 16 de Dezembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 19 de Dezembro de 2022:

1. A DSOP salientou que está em curso a elaboração do projecto da Empreitada de Protecção contra Inundações (marés) e de Drenagem na Zona Marginal do Lado Oeste de Coloane - Concepção Preliminar, prevendo-se que estes trabalhos sejam concluídos no próximo ano.
2. Para além da função de protecção contra inundações, o novo dique foi também concebido para servir de espaço de lazer, podendo a população passear ao longo da respectiva superfície, daí que serão realizadas, em simultâneo, intervenções que permitam valorizar a qualidade paisagística, no sentido de enquadrar, na direcção a Coloane, uma das margens do lago e, na direcção a Hengqin, uma das margens paisagísticas do canal, proporcionando, assim, uma nova paisagem à Vila de Coloane. Numa fase preliminar, serão, essencialmente, realizadas intervenções de manutenção e de restauração no antigo dique existente ao longo da Avenida de Cinco de Outubro, no sentido de proteger e expandir a imagem histórica da Vila de Coloane.

A DSOP acrescentou que, neste momento, foi tido em conta, na concepção, a criação de instalações de passadiço pedonal, miradouro, bem como instalações arborizadas acima dos diques.



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
土地工務局  
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

(譯本 Tradução)

3. A DSOP reiterou que realiza, periodicamente, vistorias conjuntas interdepartamentais, no sentido de avaliar o risco de derrocada dos taludes e das colinas de Macau, bem como apresentar propostas para a respectiva reparação, sendo que os trabalhos de reparação e manutenção dos taludes e dos terrenos públicos são da responsabilidade do Governo e os trabalhos de reparação e manutenção dos taludes e terrenos privados são da responsabilidade dos proprietários.

O IAM frisou que, enquanto membro do Grupo de Trabalho de Segurança dos Taludes, realiza anualmente, com a DSOP e o Laboratório de Engenharia Civil de Macau (LECM), acções inspectivas e sondagens a todos os taludes de Macau, tendo em vista assegurar a estabilidade das colinas e taludes existentes em todo o território. Sempre que seja constatada a existência de anomalias nos taludes, o Grupo de Trabalho de Segurança dos Taludez estuda e apresenta, em conjunto, propostas para mitigar o efeito erosivo decorrente das águas pluviais, que inclui a estabilização do talude e a reformulação dos canais, colectores e condutas de água pluvial. No ano transacto, o IAM concluiu as obras de reordenamento de taludes de três locais na Zona de Macau e de nove locais na Zona do COTAI. Além disso, o IAM procede anualmente, conforme o programado, à limpeza de todos os colectores públicos de Macau, incluindo dos canais existentes nos taludes, no sentido de garantir o normal funcionamento do seu sistema de drenagem.

O Director,  
Lai Weng Leong  
09 de Janeiro de 2023