



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Inspeção periódica e manutenção das instalações desportivas públicas ao ar livre

O circuito de manutenção da Colina da Guia fica situado no Parque Municipal da Colina da Guia e tem uma volta de 1700 metros de comprimento, sinalizada a cada 100 metros. Este circuito é um dos locais preferidos dos cidadãos para a prática desportiva diária, especialmente nas horas de exercícios matinais e de corrida nocturna, por ser conveniente em termos de acessibilidade, estar coberto por muitas plantas, e ter ar puro e um ambiente natural excelente.

Segundo alguns cidadãos, a iluminação do circuito de manutenção da Colina da Guia é muita fraca à noite, o que prejudica a visão e a observação das pessoas que praticam desporto nessa altura. O circuito é construído à volta da colina, por isso, ao seu redor, é necessário instalar barreiras metálicas ou vedações para garantir a segurança dos cidadãos, de modo a reduzir, dentro do possível, os acidentes de segurança resultantes de quedas de cima da colina. Neste momento, ao redor do circuito, estão apenas colocados alguns pedregulhos como alerta, para salvaguardar a segurança dos cidadãos.

O nosso gabinete apresentou, recentemente, Intervenções Antes da Ordem do Dia sobre as condições e o ambiente desactualizados dos campos de futebol. As obras de manutenção do relvado do Estádio do Centro Desportivo Olímpico, das instalações de apoio, do Centro Desportivo Lin Fong e do Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau são apenas obras de reparação pontual, o que afecta a segurança dos jogadores e atletas. Em 2021, realizaram-se obras de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

reparação das redes de protecção e do relvado do Centro Desportivo Tamagnini Barbosa, mas as bancadas continuam cheias de fissuras.

As instalações desportivas ao ar livre, por se encontrarem expostas ao sol e à chuva, deterioram-se e envelhecem mais rapidamente do que as instalações desportivas interiores, por isso, os cidadãos, antes de as utilizarem, devem verificar cuidadosamente as suas condições, para garantir a própria segurança na utilização destas.

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas respostas, de forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o seguinte:

1. Relativamente à falta de iluminação, de barreiras metálicas e de vedações no circuito de manutenção da Colina da Guia, o Governo deve instalar, quanto antes, os respectivos equipamentos, com vista a salvaguardar a segurança dos cidadãos na prática de desporto. Vai fazê-lo?
2. As instalações desportivas ao ar livre deterioram-se e envelhecem mais rapidamente do que as instalações desportivas interiores, devido à sua exposição ao sol e à chuva, para tal, o Governo deve proceder à inspeção e manutenção periódica das instalações desportivas ao ar livre, a fim de tranquilizar os cidadãos quanto ao uso dessas instalações para a prática desportiva. O Governo dispõe de algum regime para o efeito?

09 de Dezembro de 2022

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Che Sai Wang