



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 31 de Março de 2023, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 352/E271/VII/GPAL/2023, de 12 de Abril de 2023, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 13 de Abril de 2023:

1. Quanto aos taludes de propriedade comum, ou seja, em que uma parte da área é terreno do Estado e a outra é propriedade privada ou arrendada, a área concreta sujeita à reparação é determinada conforme a sua localização. A DSSCU salientou que os taludes existentes em Macau podem, segundo a sua localização, ser classificados como públicos ou privados. Nesta conformidade, se o talude estiver localizado em terreno do Estado, cabe ao Governo a sua manutenção e reparação, mas se estiver localizado em terreno de propriedade privada, a sua manutenção e reparação é da responsabilidade do proprietário.

Se, após avaliação, o Grupo de Trabalho de Segurança dos Taludes considerar que o talude situado em terreno de propriedade privada constitui risco para a segurança, a DSSCU envia o relatório de avaliação de segurança ao proprietário do terreno, devendo este contratar um técnico qualificado para elaborar o respectivo projecto de obra, de modo a obter a respectiva licença para proceder aos trabalhos de reparação e estabilização do talude, com vista a eliminar eventuais riscos para a vida e bens da população.

2. As informações disponibilizadas na Rede de Informação sobre a Segurança de Taludes foram actualizadas atempadamente, estando em curso a coordenação



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

com os serviços competentes para a elaboração da lista de distribuição dos trabalhos de manutenção dos taludes em risco de derrocada, prevendo-se a sua conclusão no 3.º trimestre do corrente ano. Actualmente, o grupo interdepartamental de avaliação de segurança de taludes procede à inspecção de taludes, pelo menos, uma vez por mês, e efectua o ajustamento de acordo com a situação.

De momento, o sistema de monitorização automática de taludes, já em funcionamento, pode fornecer, de forma estável, dados de monitorização, bem como dados de longo prazo sobre o movimento gradual das colinas, tendo produzido certo efeito. O Governo da RAEM continuará a avaliar a situação de taludes nas diversas zonas e escolherá taludes adequados para a instalação do sistema de monitorização automática.

O Director dos Serviços
de Obras Públicas,
Lam Wai Hou
25 de Abril de 2023