

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado da Assembleia Legislativa Leong Hong Sai

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e após consultado o parecer da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado Leong Hong Sai, a 19 de Maio de 2023, enviada a coberto do ofício n.º 555/E427/VII/GPAL/2023 da Assembleia Legislativa a 1 de Junho de 2023 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 2 de Junho de 2023:

1. Relativamente aos pontos 1 e 2 da interpelação escrita

De acordo com a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), os trabalhos de reparação e manutenção de edifícios públicos e projectos de infra-estruturas são da responsabilidade do serviço utilizador. Quando estejam em causa questões técnicas de natureza estrutural, o serviço utilizador pode solicitar apoio a esta Direcção. Quanto aos trabalhos de manutenção das estruturas dos viadutos e túneis, a DSOP irá nomear uma entidade especializada em inspecção para proceder à inspecção regular e, caso se verifique a necessidade de reparação, irá proceder ao respectivo acompanhamento.

O IAM procede, com base nas suas competências, à inspeção regular e organização de reparação e manutenção das instalações recebidas, incluindo pontes, passagens superiores, viadutos, túneis e vias públicas. Caso se verifiquem danos nas instalações, irá organizar a sua benfeitoria, ou iniciar plano de remodelação, com base nas situações existentes. Para o devido efeito, o IAM também estabeleceu um mecanismo de tratamento relativo a acidentes públicos.

2. Relativamente ao ponto 3 da interpelação escrita

De acordo com a DSOP, a entidade fiscalizadora e a entidade terceira de controlo de qualidade procedem à supervisão dos materiais dos edifícios públicos e da qualidade da sua execução em todo o procedimento da obra, sendo que a obra é entregue ao serviço utilizador, para efeitos de uso, após aprovação da vistoria e recepção. Sobre os problemas de qualidade da obra verificados no prazo de garantia, de acordo com o contrato, o empreiteiro deve proceder às devidas reparações, à sua custa.

A passagem superior na Rua do Campo (da Travessa do Pato à Rua de Tomás da Rosa) é de estrutura de aço, não se tendo verificado no local a situação de queda de reboco relacionada com a passagem superior em causa. Sobre as instalações públicas recebidas, o IAM irá reforçar as inspeções e

acelerar a reparação, no sentido de reduzir a inconveniência causada para a mobilidade dos cidadãos.

Aos 21 de Junho de 2023

O Presidente do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais
(Vide original da assinatura)
José Tavares