



## **INTERPELAÇÃO ESCRITA**

### **Prevenção das inundações através de uma abordagem multifacetada**

Nos últimos anos, a ocorrência de condições climáticas extremas tem sido frequente em todo o mundo, e Macau também tem sido afectada por chuvas excessivamente intensas ou tempestades severas, que representam um certo grau de perigo, em particular, para quem precisa de trabalhar ao ar livre. Por conseguinte, é particularmente importante estar a par, de forma precisa, da situação das inundações em todas as zonas de Macau, com vista a evitar perigo para a vida e prejuízos patrimoniais. Assim, as autoridades devem adoptar uma abordagem multifacetada para fazer previsões meteorológicas atempadas e adequadas, e divulgar a situação mais recente das inundações em todas as zonas de Macau, de modo a permitir que o público e os condutores escolham percursos adequados e seguros durante as suas deslocações ou procurem, temporariamente, abrigo.

Em Macau, a época das chuvas decorre de Maio a Outubro. Recentemente, muitas zonas e ruas de Macau ficaram inundadas devido a elevada pluviosidade num curto espaço de tempo, incluindo a Rua da Praia do Manduco, o túnel das Portas do Cerco, a Rua dos Mercadores, o Fai Chi Kei, o Caminho das Hortas da Taipa, etc., e, como alguns residentes e condutores não conseguiram ter acesso, num curto intervalo de tempo, às informações sobre as inundações e às instruções da alteração temporária do trânsito, etc., isso causou muita confusão.

Nos últimos anos, as obras desenvolvidas, activamente, pelo Governo para



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

resolver os problemas de inundação nas zonas baixas e costeiras de Macau, nomeadamente, as Obras da Estação Elevatória de Águas Pluviais no Norte e no Sul do Porto Interior, etc., contribuíram para aliviar os problemas de inundação e de intrusão de água do mar nalguns locais, porém, é essencial planear e desenvolver, quanto antes, trabalhos de prevenção de catástrofes à luz das últimas alterações climáticas e ambientais. A causa das recentes inundações pode ser atribuída à incapacidade da rede de drenagem local em drenar a grande quantidade de águas pluviais de forma eficiente e rápida. Tendo em conta a ocorrência frequente de chuvas intensas no Verão e o facto de algumas zonas serem mais propensas a inundações, é particularmente importante, para além de reforçar a precisão das previsões meteorológicas, inspeccionar e proceder à manutenção das redes de drenagem circundantes com antecedência, para proteger a segurança de residentes, trabalhadores e condutores.

Interpelo, então, as autoridades sobre o seguinte:

1. Nos últimos anos, as autoridades procederam ao desenvolvimento de uma série de obras para aliviar a grave situação das inundações em Macau. Na sua resposta à interpelação escrita de um Deputado, o Instituto para os Assuntos Municipais revelou que estava a ser desenvolvido um sistema interno de gestão e manutenção dos esgotos, que lhe permitiria ficar a par, atempadamente, das zonas propensas a inundações e entupimento em todas as zonas, e que se esperava que entrasse em funcionamento este ano. Com a ocorrência frequente de condições climáticas extremas e de chuvas excessivas de forma súbita, as inundações em



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

Macau deixaram de ter lugar, como sempre, em determinadas zonas. Qual é o ponto de situação do sistema de gestão e manutenção dos esgotos, em termos dos trabalhos preparatórios e do funcionamento? Vão as autoridades proceder à análise e divulgação das zonas propensas a inundações e entupimento, para que o público possa evitar deslocar-se a essas zonas em caso de inundações?

2. Nas várias inundações que tiveram lugar recentemente, a inundações nas imediações da Rua da Praia do Manduco foi bastante grave, estando os seus moradores a ser afectados por inundações há anos. Dado que a Obra da Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Sul do Porto Interior está em curso há já algum tempo, vão as autoridades adoptar uma medida temporária para minimizar, dentro do possível, o impacto dessas obras públicas nas ruas circundantes, em prol do alívio da situação de inundações na zona da Praia do Manduco?

3. Actualmente, existem 18 pontos de monitorização do nível da água em toda a cidade de Macau, estando os dispositivos de monitorização em funcionamento há já algum tempo. Quanto às inundações causadas pelas chuvas intensas deste ano, pôde ou não a situação do nível da água monitorizada reflectir, fielmente, as inundações em todas as zonas de Macau? De entre as áreas de alto risco de inundações, quais são as áreas onde as inundações se tornaram menos frequentes? Atendendo à última situação de inundações em todas as zonas de Macau, as autoridades devem proceder à instalação de dispositivos de monitorização do nível da água nalgumas novas áreas de alto risco de inundações, tais como, na Rua dos Mercadores, no túnel das Portas do Cerco, no Caminho das Hortas da Taipa, etc. As autoridades dispõem de algum plano para o efeito? As autoridades devem reforçar a



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

divulgação e actualização das informações sobre as áreas de alto risco de inundação, de modo a permitir que o público e os condutores estejam a par das situações de inundação súbita em tempo útil, para evitar que as suas vidas e bens sejam ameaçados. Vão fazê-lo?

17 de Maio de 2024

**A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM,**

**Lei Cheng I**