



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

關於立法會林宇滔議員書面質詢的答覆

遵照行政長官的指示，文化局對立法會 2024 年 6 月 26 日第 697/E530/VII/GPAL/2024 號函轉來林宇滔議員於 2024 年 6 月 21 日提出，行政長官辦公室於 2024 年 6 月 27 日收到之書面質詢，答覆如下：

特區政府高度重視對澳門世界遺產的保護，並按照《文化遺產保護法》開展相關的保護工作，當中包括設立“澳門世界遺產監測中心”（以下簡稱“監測中心”）密切監察世界遺產建築的結構狀況，亦實施《“澳門歷史城區”保護及管理計劃》行政法規等措施，系統推動與保護“澳門歷史城區”相關的宣傳及教育工作。

一直以來，文化局透過推行文物建築應對惡劣天氣的緊急應變及支援機制，於每年風雨季期間進行專項排查及宣導，亦與文物建築管理者及相關公共部門建立緊密的溝通機制，倘文物建築在惡劣天氣發生時受損，管理者及相關公共部門會直接向文化局通報情況，以及時採取跟進措施。另外，監測中心亦持續對潛在及主要影響世遺建築保護狀況的病害，包括對裂縫、傾斜、沉降等變化進行精細監測，以助判斷世遺建築在結構上的整體安全及穩定性。

就 2024 年 6 月 12 日大三巴牌坊前地發現懷疑有石塊自該牌坊落下之情況，文化局在接獲現場管理人員通報後，已隨即啟動相關應變及支援機制，包括即時派員到現場進行全面記錄，並以無人機觀測及採集環境數據，再結合監測中心的數據及工程人員現場安全檢查的結果，經多方面評估大三巴牌坊的結構安全後，文化局遂按有關機制公告大三巴牌坊於翌日重新對外開放。其後，文化局亦再聯同消防局全面檢查大三巴牌坊立面，經過全面分析監測中心的數據、大三巴牌坊



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

周遭的閉路電視資料及翻查大三巴牌坊的維修歷史紀錄等，於事件發生的兩周內向社會公佈調查情況，判定有關情況屬大三巴牌坊立面上方第二層聖像壁龕受到雷電側向擊中所致，在經過數據分析及人工詳細檢查評估後，顯示上述情況並未對大三巴牌坊結構造成影響。

現時，文化局已派員對有關石塊進行分析整理及拼砌還原，並正安排對聖像壁龕及銅像進行清潔維護，以及對大三巴牌坊立面進行全面檢查及記錄，為受損位置的修復作準備；同時，文化局亦會就聖像壁龕受損部分的後續修復和處理方案，向國家文物局屬下的文化遺產研究院尋求顧問意見及專業指導，包括為應對近年頻生的極端天氣現象，研究在文物保護原則下為大三巴牌坊加設避雷系統的可行性，以盡力降低惡劣天氣對文物建築的影響。

特區政府與聯合國教科文組織世界遺產中心已建立恆常的溝通機制，其中包括由文化局定期向該中心提供有關“澳門歷史城區”保護及管理計劃、澳門歷史城區遺產保護管理措施、各類世界遺產宣傳推廣和教育工作等資料。未來，特區政府亦會持續與該中心就本澳世界遺產的保護及各項相關工作保持密切溝通。

肅此奉覆，並致謝忱

代局長 鄭繼明