



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Si Ka Lon

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Si Ka Lon, de 23 de Agosto de 2024, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 935/E710/VII/GPAL/2024, de 29 de Agosto de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 30 de Agosto de 2024:

1. e 2. Em relação ao desabamento de pavimento na Zona A dos Novos Aterros Urbanos, o incidente ocorreu na zona de um estaleiro fechado e, na sequência de investigação preliminar, deveu-se às lacunas nas pranchas de entivação das sapatas escavadas ao lado e à erosão do solo causada pela chuva contínua, não estando relacionado com o solo da Zona A. Esta Direcção de Serviços vai continuar a investigar o caso e, se for constatada negligência na execução da obra, será aplicada a respectiva sanção ao empreiteiro. Na execução da obra de sapatas foi instalado um sistema de monitorização de inclinação, nível de água, pressão de água, deslocamento e assentamento. Após este incidente, o empreiteiro e a entidade fiscalizadora foram instados a reforçar os trabalhos de fiscalização e inspecção na execução da obra de sapatas, bem como a aumentar a frequência da monitorização.
3. As obras de rede de drenagem e arruamentos nas zonas norte, central e sul da Zona A foram iniciadas e executadas de forma ordenada, e a parte dos arruamentos concluídos já entrou em funcionamento. Neste momento, a construção da Zona A já está em pleno andamento, tendo as obras de infra-estruturas e de edifícios sido iniciadas em simultâneo. Para evitar a escavação



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

repetida e manter a ordem no trânsito na Zona A, as obras da parte de rede de drenagem e arruamentos serão executadas por zonas. Antes de as redes de arruamentos e de drenagem estarem completamente criadas, parte dos arruamentos poderá registar uma situação temporária de águas estagnadas sob condições meteorológicas adversas. No entanto, com a conclusão e o aperfeiçoamento graduais das redes de drenagem e de arruamentos por zonas, este problema será resolvido.

O Director dos Serviços
de Obras Públicas
Lam Wai Hou
12 de Setembro de 2024