



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Medidas de resposta aos abatimentos nas ruas

Em Macau, o tempo tem estado instável, com chuvas intensas em muitas zonas. Há dias, registaram-se, quase ao mesmo tempo, dois incidentes: o grave abatimento do piso de uma rua vedada na zona A dos Novos Aterros Urbanos e a queda duma árvore em Hac Sá, em Coloane.

Na manhã do dia 15 do corrente mês, durante o sinal vermelho de chuva intensa, ocorreu um desmoronamento do pavimento num estaleiro vedado, onde estavam em curso obras de uma galeria técnica, perto da Rotunda de Hou Kong e da Avenida Doutor Ma Man Kei da Zona A dos Novos Aterros Urbanos. As autoridades destacaram, imediatamente, pessoal para se inteirar do sucedido. Na sequência duma investigação preliminar, suspeita-se que o desmoronamento foi provocado pela erosão do solo devida à chuva intensa que se infiltrou na escavação do pavimento ao lado do local do abatimento. Felizmente, não houve feridos, estragos nas máquinas de construção, nem impacto no trânsito. O empreiteiro prometeu tomar as medidas necessárias para garantir a segurança no estaleiro, e a Direcção dos Serviços de Obras Públicas solicitou ao empreiteiro e à empresa de fiscalização que ao realizarem os trabalhos, prestassem mais atenção às condições atmosféricas.

Antes, houve vários abatimentos de rua provocados por chuva, por exemplo, na Avenida de Almeida Ribeiro, em 2018, e num segmento da Estrada do Campo, em Coloane, em 2021, provavelmente devido à erosão do solo. O mais grave foi o abatimento na Rua Central de Toi San, junto ao Istmo de Ferreira do Amaral, em Junho



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

de 2023, que ameaçou a segurança dos condutores.

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Segundo a investigação preliminar, o abatimento foi causado pela erosão do solo devida às chuvas torrenciais. Então, face às condições meteorológicas extremas como chuvas intensas, cada vez mais frequentes, de que medidas dispõe o Governo para prevenir a ocorrência de abatimentos nas ruas, com vista a proteger a segurança dos peões e dos condutores? O Governo vai reforçar a segurança das obras e a respectiva fiscalização?

2. O Governo vai estudar os indícios de abatimentos nas ruas? Quando se verifica a sedimentação anormal durante a execução de obras, que medidas é que o Governo adopta? Não deve o Governo reforçar a sensibilização e formação junto do sector da construção civil e dos residentes?

3. A inspecção das condições das vias públicas não é da responsabilidade de um serviço público? Para evitar os abatimentos nas ruas provocados pela erosão do solo durante a ocorrência de situações meteorológicas extremas, que ajustamento é que deve ser feito ao mecanismo e à frequência das inspecções ordinárias?

20 de Agosto de 2024

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Leong Hong Sai