



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, José Maria Pereira Coutinho

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado José Maria Pereira Coutinho, de 27 de Agosto de 2024, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 957/E728/VII/GPAL/2024, de 5 de Setembro de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 9 de Setembro de 2024:

1., 2. e 3. Em relação ao desabamento de pavimento no local da obra da galeria técnica na Zona A, o incidente ocorreu na zona de um estaleiro fechado e, conforme a investigação da entidade fiscalizadora, deveu-se às lacunas nas pranchas de entivação das sapatas escavadas ao lado e à erosão do solo causada pela chuva contínua, não estando relacionado com o solo e a concepção de arruamentos, tendo esta Direcção de Serviços iniciado o procedimento de aplicação de sanção ao empreiteiro. A respeito deste desabamento de pavimento, o empreiteiro e a entidade fiscalizadora foram instados a reforçar os trabalhos de fiscalização e inspecção na execução da obra de sapatas, e aumentar a frequência da monitorização, bem como foi exigido à entidade terceira para proceder à inspecção de arruamentos antes da sua entrada em funcionamento, com recurso ao aparelho de detecção, durante a construção da Zona A.

O Director dos Serviços
de Obras Públicas
Lam Wai Hou
19 de Setembro de 2024