



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam U Tou

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em conta os pareceres do Gabinete do Secretário para a Segurança (GSS) e da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 21 de Março de 2025, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 300/E257/VII/GPAL/2025, de 1 de Abril de 2025, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 2 de Abril de 2025:

1. Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 27/2021 (Normas técnicas das instalações de gases combustíveis em edifícios), a instalação e reparação dos aparelhos a gás são efectuadas por entidades montadoras de aparelhos a gás inscritas na Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) nos termos do Regulamento Administrativo n.º 3/2003 (Condições para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação de aparelhos a gás), sendo os respectivos projectos sujeitos a aprovação da DSSCU. Assim, as fases de elaboração do projecto de arquitectura e do projecto de obra, assim como a fase de execução da obra, são fiscalizadas, a nível técnico, pela DSSCU.

De acordo com as Normas Técnicas das Instalações de Gases Combustíveis em Edifícios, cabe aos condóminos contratar uma entidade instaladora de redes de gás para proceder periodicamente à inspecção, reparação e manutenção das instalações. Caso a entidade exploradora de gases combustíveis verifique que o sistema não cumpre os requisitos de segurança, tem o direito de suspender a prestação do serviço de fornecimento de gás.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

(譯本 Tradução)

Quanto ao incêndio ocorrido no Edifício Jardim Cidade, logo após a recepção da notificação do Corpo de Bombeiros (CB), a DSSCU enviou, de imediato, pessoal técnico ao local para avaliar a segurança estrutural do edifício e o impacto do incidente na integridade geral da estrutura. Os resultados da avaliação já foram divulgados publicamente. A DSSCU irá colaborar proactivamente com os serviços competentes na investigação do incêndio e no necessário acompanhamento subsequente.

O GSS salientou que, a fim de prevenir, tanto quanto possível, a ocorrência de acidentes com gás, tem-se deslocado às comunidades, conjuntamente com as associações e organizações de moradores e com os chefes comunitários de segurança contra incêndios, para efectuar inspecções a aparelhos a gás em domicílios. Entre Julho de 2019 e Março de 2025, foram realizadas 1.775 inspecções em domicílios. Nesta base, desde 4 de Março que o CB ampliou os serviços de marcação prévia de inspecção a aparelhos a gás e os cidadãos podem proceder directamente à marcação prévia através do telefone ou correio electrónico. Os agentes do CB deslocam-se às habitações correspondentes para efectuarem as inspecções nos domicílios em conformidade com a hora marcada. Além do mais, no dia 6 de Março, o CB, em conjunto com os serviços competentes, executou um exercício conjunto de evacuação, por motivo de fuga de gás natural, no complexo de habitação pública de Seac Pai Van, em Coloane, com vista a elevar as capacidades de contingência, coordenação e comunicação dos serviços competentes, dos cidadãos e da administração na ocorrência de acidentes com gás, e intensificar a segurança contra incêndios comunitária.

2. A DSAL informou que organizou, em 2023, em conjunto com o CB e as associações dos sectores relevantes, no total com três edições do Curso de Formação Básica sobre os Equipamentos de Combustíveis Gasosos, para que,



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

(譯本 Tradução)

através do curso, os formandos possam ter um conhecimento e domínio mais completos ao nível técnico sobre a instalação de equipamentos de combustível gasoso e a monitorização de fuga de gás. Os três cursos de formação contaram com a participação no total com 90 pessoas físicas, sendo principalmente trabalhadores do sector. No que concerne às opiniões e sugestões apresentadas pela sociedade sobre a elevação do nível profissional do sector e a promoção do desenvolvimento do sector, serão auscultadas cautelosamente pelo Governo da RAEM e continuando a organizar cursos de formação profissional adequados para os respectivos trabalhadores, de acordo com as necessidades da sociedade e do sector.

3. O GSS afirmou que tem mantido um bom mecanismo de comunicação com os meios de comunicação social. No que se refere a incêndios mais graves, o CB procede à sua análise em conformidade com as circunstâncias factuais objectivas do local e as informações prestadas pelas pessoas que ali se encontram, no sentido de se inteirar das circunstâncias dos acidentes, bem como informa os serviços competentes relevantes caso seja necessário, solicitando-lhes que se desloquem ao local para prestarem auxílio e acompanharem a situação, e elabora o relatório detalhado de análise do incêndio. Em caso de necessidade, o CB pode fornecer o certificado de incêndio ou o relatório de análise de incêndio a pedido do interessado, de órgãos judiciais ou das autoridades policiais. Perante situações criminais, os casos são transferidos para a Polícia Judiciária, para acompanhamento e a investigação.

A DSAL referiu que, caso o incidente que ocorreu seja considerado um acidente de trabalho, prestará, nos termos do Decreto-Lei n.º 40/95/M, de 14 de Agosto (Regime jurídico da reparação por danos emergentes de acidentes de trabalho e



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

(譯本 Tradução)

doenças profissionais), apoio aos trabalhadores no acompanhamento da respectiva indemnização por acidente de trabalho.

O Director,
Lai Weng Leong
15 de Abril de 2025