



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM CANTEIROS DE OBRAS E REFORÇO DA CAPACIDADE DE RESGATE EM CASO DE INCÊNDIOS GRAVES

Um incêndio de nível cinco ocorreu recentemente num complexo residencial no distrito de Tai Po, em Hong Kong. De acordo com dados, até 28 de Novembro de 2025, o sinistro já causou 128 mortos e 79 feridos. Suspeita-se que os materiais utilizados nas obras de reparação, em larga escala, da fachada do edifício tenham sido a causa do incêndio.^[Nota 1] Este acontecimento não só despertou grande preocupação pública, como também fez soar um alerta sobre a segurança contra incêndios nas obras de construção em Macau. É urgente que a RAEM reveja de forma abrangente a supervisão da segurança na construção, os planos de emergência para grandes catástrofes e a educação da população em matéria de prevenção de incêndios, a fim de prevenir os riscos antes que estes se aconteçam.

Após o ocorrido, o Governo coordenou imediatamente diversas entidades públicas para realizar inspecções especiais nos edifícios residenciais e industriais de Macau onde estejam a decorrer obras de renovação nas fachadas ou coberturas dos edifícios. Exigiu-se aos empreiteiros a apresentação de documentos comprovativos das normas de ignifugação dos materiais utilizados nas redes de protecção das fachadas, enquanto os bombeiros instaram os responsáveis a removerem entulho de construções que obstruíam as vias de evacuação.^[Nota 2] Porém, uma inspecção



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

pontual não é suficiente para eliminar os riscos ocultos. Face às insuficiências detectadas durante as inspecções, é necessário estabelecer um mecanismo permanente de reavaliação e reforçar a educação e sensibilização dos trabalhadores da construção para a segurança contra incêndios, integrando esta consciência no dia-a-dia da gestão das obras, de modo a melhorar globalmente a protecção contra incêndios e a segurança na evacuação dos estaleiros.

No que respeita ao resgate, Macau enfrenta há longo tempo desafios como a elevada densidade populacional, edifícios muito próximos uns dos outros e ruas estreitas. Além da elaboração de um plano geral de resgate, são necessários planos especiais mais direcionados, com base nas características da zona de localização, tipos de edifícios e densidade populacional. Estes planos devem incluir a capacidade de resposta do sistema de emergência médica, a disponibilidade de equipamentos de resgate e também de recursos humanos. Ao mesmo tempo, deve ser definido claramente o procedimento normal para activar a colaboração regional em operações de resgate, assegurando que, em caso de grandes acidentes, possa ser obtido rapidamente apoio das regiões vizinhas, reforçando efectivamente a capacidade de resposta conjunta transfronteiriça nessas situações.

Com a entrada em vigor da Lei sobre o Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos, as autoridades devem intensificar as inspecções de segurança contra incêndios nos espaços comuns dos edifícios e em recintos públicos, realizando especialmente acções correctivas específicas nos edifícios baixos nas



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

zonas antigas e nos chamados "edifícios sem administração, sem associação de moradores e sem empresa de administração predial" (edifícios dos "três nãos"), acompanhando continuamente os progressos nas melhorias, com vista a aumentar a eficiência da evacuação em situações de emergência. Paralelamente, deve ser reforçada a consciencialização da população para a segurança contra incêndios, promovendo campanhas de sensibilização através de múltiplos canais, deslocando o foco da resposta ao acidente e sua resolução posterior para a prevenção antecipada.

É de salientar que a segurança contra incêndios está directamente relacionada com a segurança da vida e dos bens da população, por isso, o Governo da RAEM tem responsabilidades indeclináveis. Há que rever e reforçar, com base nos critérios máximos, a eficiência de execução, em todos os aspectos, tais como a eliminação dos riscos de segurança, a fiscalização das obras e a resposta a desastres, com vista a construir, em conjunto, uma linha de defesa segura contra incêndios, evitando a ocorrência de incidentes semelhantes em Macau.

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Actualmente, existem em Macau cerca de 566 operários de construção civil, dos quais mais de 60 estão envolvidos em obras de andaimes. [Nota 2] Relativamente às deficiências detectadas durante a inspecção, e com vista a elevar eficazmente o nível de segurança contra incêndios nos estaleiros de obras, como é que se vai criar um mecanismo de revisão regular, no sentido de garantir que os



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

materiais de construção cumpram os critérios de prevenção contra incêndios, e de melhorar a situação de obstrução de passagem por objectos diversos?

2. Tendo em conta o tecido urbano único e a densidade populacional de Macau, os trabalhos de resgate de grande dimensão enfrentam muitos desafios. Para além dos planos de resgate existentes, o Governo deve definir planos de resgate mais específicos e operacionais, tendo em conta a densidade populacional, o tipo de construção e as características ambientais das diversas zonas. Vai fazê-lo?

3. Os equipamentos de resgate avançados são uma base importante para elevar a eficácia de socorro dos bombeiros. Para além dos existentes, que outros equipamentos de tecnologia avançada vão ser adopados para apoiar os trabalhos de resgate, a fim de elevar a capacidade profissional nas operações de incêndio que ocorram nos edifícios altos e nas zonas estreitas dos bairros antigos de Macau?

28 de Novembro de 2025

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM

Lei Leong Wong



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

Material de referência:

[Nota 1] Comunicado de Imprensa do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong: "Discurso do Director dos Serviços de Segurança da RAEHK na conferência de imprensa sobre o acompanhamento ao incêndio de nível 5 no complexo residencial Wang Fuk Court em Tai Po, (disponível apenas em língua chinesa), 28 de Novembro de 2025

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/28/P2025112800616.htm> .

[Nota 2] “Operação interdepartamental para vistoria de mais de 60 andaimes de obras de construção”, Jornal Macao Daily, 28 de Novembro de 2025, página A01.

https://www.macaodaily.com/html/2025-11/28/content_1873408.htm .