



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

esforços no que diz respeito à examinação e limpeza, com vista a manter um funcionamento normal das ventoinhas.

Mais ainda, a DSAT envia periodicamente pessoal ao local para fazer inspecção e medição regular da temperatura dentro do terminal para avaliação e acompanhamento imediato. De acordo com dados estatísticos recentes, registou-se, ao meio-dia, uma diferença de temperatura de 6 graus entre a sala de espera climatizada do terminal e o exterior e a diferença de temperatura entre as vias de trânsito do terminal e o exterior era de 3 graus, sendo estes dados quase iguais aos que foram recolhidos na fase inicial da entrada em funcionamento da sala climatizada.

Em resposta às opiniões dos cidadãos sobre o terminal subterrâneo das Portas do Cerco, o Governo tem realizado uma série de obras de melhoramento, incluindo a instalação de iluminação, ventiladores, ventoinhas, sistema de ar-condicionado em lugares fixos, abertura de janela no tecto e a criação de sala de espera climatizada, etc., com vista a aumentar a iluminação e ventilação dentro do terminal e proporcionar ao público um ambiente de espera confortável.


Quanto à qualidade do ar do terminal, ainda há espaço para melhorias e as associações profissionais relacionadas apresentaram anteriormente uma proposta ao Governo da RAEM. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e a DSAT realizaram várias reuniões com as respectivas associações sobre a viabilidade da proposta apresentada e, tendo em conta a realidade, procede-se a um estudo sobre a optimização do ambiente de espera e o melhoramento da temperatura no terminal, procurando-se apresentar este ano uma proposta de optimização do ambiente de espera a longo prazo.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 28 de 7 de
2015.

O Director dos Serviços,



Lam Hin San