



Resposta à interpelação, por escrito, apresentada por Mak Soi Kun, Deputado da Assembleia Legislativa

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Deputado Mak Soi Kun, de 28 de Janeiro de 2015, enviada a coberto do ofício n.º 126/E96/V/GPAL/2015, da Assembleia Legislativa e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 30 de Janeiro de 2015:

1. O governo da RAEM instalou, nos últimos anos, elevadores em vários locais, nomeadamente, na passagem subterrânea para peões entre o Terminal Marítimo do Porto Exterior e o parque de estacionamento, passagem superior para peões da Rua do Campo, passagem subterrânea para peões da Praça Flor de Lótus Dourada, na Avenida da Amizade e passagem subterrânea para peões do World Trade Center, com vista a facilitar os deficientes físicos e idosos na sua utilização.

O governo da RAEM que valoriza muito o cumprimento da “Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiências”, esforça-se por garantir o direito de acesso, sem barreiras, aos deficientes físicos. Os Serviços competentes continuam a apreciar outras instalações para peões em uso, avaliando se possuem ou não as condições necessárias para a instalação de elevadores. Antes de proceder ao planeamento ou à construção de passagens superiores ou passagens subterrâneas para peões, consideram também a possibilidade de as dotar de elevadores.

2. Está a realizar, presentemente, a obra de substituição das escadas rolantes da passagem superior para peões do Lido. Por haver entrado em funcionamento há vinte anos, a sua manutenção frequente é uma necessidade. O seu sistema de controlo eléctrico, a forma de poupança de energia e as medidas de segurança e protecção não condizem com o novo padrão. Assim, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) decidiu substituí-las por novas escadas rolantes. A obra, iniciada no final de Dezembro de 2014, prevê-se que esteja concluída no próximo mês de Maio.



Quanto à proposta de instalação de elevadores na referida passagem superior, tal não é possível por não haver condições para essa instalação, dada a insuficiência de espaços nos passeios, onde a passagem superior se encontra localizada. Mas o IACM concorda que há a necessidade de considerar outras formas de solução e de analisar, de uma forma geral, as instalações e a situação de utilização das vias públicas próximas, bem como ouvir pareceres técnicos de outros Serviços, a fim de estudar a possibilidade de instalar elevadores num local apropriado. Entretanto, o IACM já diligenciou junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego para estudar a viabilidade de instalar passadeiras num espaço apropriado deste troço da via pública, com vista a facilitar os moradores, por julgar ser isso mais prático, rápido e seguro.

Aos 3 de Março de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração
Vong Iao Lek