

口頭質詢

今年三月初，建華大廈一單位發生毒氣洩漏事件，導致一名外籍女傭死亡，事件引起社會高度關注，該大廈不少住戶亦擔心自己的單位會否出現同類事故，事後亦有不少居民向本人反映，住宅單位時有聞到渠臭味，擔心未來會演變為同樣的致命氣體，故大家都期望當局儘快查明事故原因，並提出安全建議。

當局在事後雖已由土地工務運輸局、民政總署、衛生局、房屋局及消防局組成的跨部門專責小組跟進事件，並已委託土木工程實驗室聘請外地專業學術機構協助查找意外的成因，但事件發生至今已逾三個月，有關的調查結果仍未公佈，如此進度實難以回應社會的期望。

由於當局至今仍未找出事件的毒氣源頭，到底是大廈渠道設計存在缺陷？還是與缺乏保養、渠道老化有關？公眾對此莫衷一是，亦難保同類事件不會在其他住宅單位發生。

致命毒氣來源不明，不單引起社會關注，更涉及公眾安全，特區政府實應急民所急，全力集合所有部門技術力量，加快調查和釐清事故成因，並提出解決建議，避免同類事件再次出現。

爲此，本人向當局提出以下質詢：

一、建華毒氣事件發生至今已逾三個月，調查結果至今仍未見公佈，究竟原因何在？有關調查報告到底何時才能對外公佈？將來，專責調查組除要提交事故成因報告外，會否就避免類似事件發生提出具體的技術和安全建議？有關部門將會如何跟進？

二、坊間有傳今次事故的原因很可能與本澳大廈渠網的設計、渠道 U 型管保養維修、乃至渠道的老化，甚至通渠化學品的使用有關。倘報告結果公佈後，當局有何機制確保有專責部門跟進調查結果中的相關建議？毒氣事件發生一星期後，當局才成立跨部門組成的專責小組及邀請專業學術機構，對該住宅單位出現大量硫化氫氣體作深入徹底的調查，著實令人不滿。當局曾否檢討對突發事件的快速回應機制是否需要改善？會否訂立明確的機制，以確保在出現涉及公眾安全和利益，但又涉及多個不同部門的突發事件時，具條件協調跨部門小組作出適時跟進？

澳門特別行政區立法會議員



2012年06月06日