



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## INTERPELAÇÃO ESCRITA

Registou-se, há dias, um incêndio no Bloco 4 do Jardim Kong Fok Cheong, na Areia Preta, em que várias fracções ficaram gravemente danificadas. Felizmente, não se registaram nem feridos nem mortos. No entanto, durante as operações de salvamento, faltou a água nas bocas de incêndio do edifício, os carros de bombeiros não conseguiram entrar na rua, e o fogo propagou-se rapidamente, dificultando o seu combate. Este caso despertou a atenção da sociedade para os perigos e para a segurança contra incêndios nos edifícios de Macau.

Em Macau existem muitos edifícios e a densidade populacional é elevada. Se houver um incêndio, o fogo propaga-se rapidamente, pondo em risco a segurança da vida e dos bens dos residentes, portanto, os trabalhos de segurança contra incêndios nos edifícios são bastante importantes. Segundo alguns moradores do referido edifício, as portas corta-fogo de vários pisos estão gravemente danificadas, o prazo dos extintores da garagem já expirou há dez anos, as lâmpadas de evacuação de emergência não funcionam normalmente e algumas escadas estão cheias de objectos, tais como resíduos de construção, caixotes, vidros, colchões e recipientes para a queima de incenso. No dia do incêndio, o alarme não soou, o sistema de incêndio estava avariado e as bocas de incêndio não tinham água. As inspecções regulares às instalações contra incêndios nos edifícios são responsabilidade conjunta das autoridades, das empresas de administração predial, das comissões de



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

condóminos e dos pequenos proprietários, portanto, estes devem fiscalizar-se mutuamente, cooperar entre si e construir em conjunto uma rede de segurança nos edifícios.

Os trabalhos de segurança contra incêndios têm implicações com a vida e os bens de milhares de famílias, portanto, é necessário elevar a consciência e os conhecimentos técnicos de segurança contra incêndios dos residentes. As empresas de administração predial e os órgãos de administração de condomínios devem assegurar a gestão diária das instalações contra incêndios, bem como os trabalhos de inspeção e manutenção, e quanto ao Governo, deve aperfeiçoar os respectivas leis e regulamentos, reforçar a inspeção e a utilização dos equipamentos e das instalações contra incêndios das diversas zonas, e aperfeiçoar o mecanismo interdepartamental de resposta a incêndios e a incidentes graves, por forma a prestar o devido e atempado apoio aos moradores.

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. O Decreto-Lei n.º 24/95/M (Regulamento de segurança contra Incêndios) já está em vigor há 24 anos. Em 2009, o Governo realizou uma consulta pública sobre a sua revisão, mas até ao momento nada foi feito. Qual é o ponto de situação dessa revisão? Quais são os pontos essenciais?
2. As operações de combate aos incêndios são mais complexas devido à altura e estrutura dos edifícios e ao espaço ao seu redor, e as instalações contra incêndios estão a afectar a segurança dos edifícios.



(Tradução)

**澳門特別行政區立法會**  
**Região Administrativa Especial de Macau**  
**Assembleia Legislativa**

Há que reforçar a segurança contra incêndios nos edifícios e apoiar os órgãos de administração de condomínios e as empresas de administração predial a assegurar os respectivos trabalhos. De que medidas dispõe o Governo para o efeito?

3. As acções de sensibilização e educação sobre a prevenção de incêndios nas zonas comunitárias revestem-se da maior importância. No caso em análise, o alarme não soou, e durante as operações de evacuação, os moradores ficaram muito atrapalhados, o que demonstra que os seus conhecimentos, e também os das empresas de administração predial, são bastante fracos nesta vertente. Assim sendo, como vão ser reforçadas as respectivas acções de sensibilização e educação?

---

**A Deputada à Assembleia Legislativa**

**Chan Hong**

23 de Outubro de 2019