



INTERPELAÇÃO ESCRITA

Recentemente, ocorreu um incêndio no Bloco 4 do edifício Jardim Kong Fok Cheong, na Rua Central da Areia Preta, que só foi controlado depois de mais de três horas. As dificuldades surgidas durante o combate ao fogo revelaram muitos dos problemas que existem na segurança contra incêndios e na gestão dos prédios, os quais incluem: a avaria e a danificação das bocas de água e do sistema de alarme dos edifícios, a dificuldade de abastecimento dos autotanques nas bocas-de-incêndio situadas no andar do incêndio, devido à insuficiente pressão da água resultante de danos nos interruptores das canalizações do rés-do-chão, os danos registados nas portas antifogo de alguns andares, os extintores com prazo expirado, etc. Assim, o atraso registado no tempo de combate ao referido incêndio despertou a atenção da sociedade.

Para além dos problemas do sistema de segurança contra incêndios do próprio edifício, pelo facto de o Jardim da Areia Preta estar situado próximo do edifício, o acesso ao local foi bloqueado e, para combater o fogo com o autotanque dos bombeiros, este apenas podia chegar ao edifício através do passeio ao lado daquele jardim. De facto, as ruas de Macau são estreitas, os edifícios são muito próximos entre si e os veículos dos bombeiros não

IE-2019-10-31-Ho Ion Sang (P) LB MMC



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

conseguem chegar ao local do incidente, e as vias públicas não são suficientemente largas para o acesso dos autotanques, o que demonstra a existência de problemas no planeamento urbanístico de Macau. As zonas comunitárias não dispõem de vias para a entrada e saída dos veículos dos bombeiros e, como existem edifícios muito altos em todas as zonas, as escadas não conseguem lá chegar. Em caso de incêndio, os bombeiros só podem andar até ao local deste, ou depender apenas dos equipamentos de prevenção para combate a fogo instalados nos edifícios. Se os equipamentos não estiverem bem conservados, os trabalhos de socorro são afectados.

Os problemas surgidos nesse incêndio foram apenas a ponta do icebergue, pois, actualmente, em muitos edifícios privados, há falta de reparação e manutenção dos sistemas e equipamentos de combate a incêndios, as portas corta-fogo estão sempre abertas, os corredores dos edifícios e as vias de evacuação estão obstruídos com grande quantidade de materiais, etc. Embora os bombeiros realizem, periodicamente, inspecções e acções de sensibilização sobre segurança contra incêndios, não têm competência para a aplicação de sanções e só podem emitir recomendações depois de recebidas as queixas, com um efeito dissuasor limitado. O Regulamento de Segurança Contra Incêndios entrou em vigor há mais de 20 anos, em 1995, e já não corresponde ao desenvolvimento social. Em finais de Outubro do ano passado, os serviços competentes afirmaram que a proposta de lei sobre a revisão do Regulamento de Segurança contra Incêndios tinha sido já concluída e submetida ao

IE-2019-10-31-Ho Ion Sang (P) LB MMC



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Conselho Executivo para discussão¹, esperando-se que esta última pudesse ser concluída o mais cedo possível, para aquela ser entregue à Assembleia Legislativa para apreciação. Essa revisão do regulamento atribui ao Corpo de Bombeiros a competência para a aplicação de sanções no acesso aos espaços públicos de edifícios privados, no sentido de aumentar o efeito dissuasor e o efeito de prevenção contra incêndios.

Nestes termos, interpelo sobre o seguinte:

1. As autoridades competentes deviam retirar os devidos ensinamentos deste acontecimento para reforçar a consciência de segurança da sociedade, no sentido de averiguar se existem riscos de segurança nos equipamentos contra incêndios de todos os edifícios de Macau, e de assegurar a instalação e manutenção desses equipamentos. Vão fazê-lo? Com vista a evitar atrasos nas operações de socorro devido a obstrução dos acessos, o Governo vai melhorar o planeamento dos acessos de comunicação para casos de incêndio, procedendo à revisão e concepção de novos e diferentes tipos de acessos nos edifícios? No futuro, os trabalhos de combate a incêndios vão ser integrados no plano director e na renovação urbana, a fim de garantir que as instalações de combate a incêndios acompanhem o

¹ Despacho n.º 882 / VI / 201: resposta à interpelação escrita apresentada em 14 de Junho de 2018 pelo Deputado Lei Chan U.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

planeamento das outras infra-estruturas urbanas?

2. De que medidas dispõem os serviços competentes para incentivar os proprietários a tomarem a iniciativa de proceder à manutenção das instalações dos edifícios? De que medidas dispõe o Governo para reforçar a sensibilização da população sobre a prevenção contra incêndios, bem como melhorar as técnicas e conhecimentos de evacuação em caso de incêndio? Com vista a reduzir a ocorrência de incidentes de segurança contra incêndios nos bairros comunitários, vai o Governo realizar com outras entidades simulacros de segurança contra incêndios em complexos habitacionais?

3. Esta foi a primeira vez que as autoridades utilizaram drones de dimensão média para ajudar nas operações de socorro, bem como a tecnologia de imagiologia térmica. O Corpo de Bombeiros e a Segurança Pública são elementos importantes da área da segurança para a construção de uma cidade inteligente. Assim sendo, no futuro, as autoridades competentes devem melhorar os equipamentos tecnológicos, utilizando, por exemplo, a transmissão directa de fotografias sobre situações de calamidade, a divulgação de informações sobre as operações de socorro, a monitorização dos locais afectados pela calamidade, a realização de operações de socorro em altura, a modelagem do ambiente das zonas de calamidade

IE-2019-10-31-Ho Ion Sang (P) LB MMC

4/5



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

e a monitorização das acções de socorro nos incêndios, no sentido de inovar o modelo de gestão e de prevenção no combate a incêndios, e de concretizar o conceito de prevenção e controlo de incêndios com meios inteligentes?

O Deputado à Assembleia Legislativa,

Ho Ion Sang

31 de Outubro de 2019

IE-2019-10-31-Ho Ion Sang (P) LB MMC

5/5