

書面質詢

林倫偉議員

關注山泥傾瀉及水浸問題

近月本澳接連暴雨，除了引發低窪地區水浸外，大量雨水從山體流下，導致水浸加劇，更可能引起山泥傾瀉，危及居民的生命和財產安全。日前加思欄馬路一個與在建傳染病大樓及古城牆相鄰的地盤，因大雨發生山泥傾瀉，波及周邊大廈低層住戶。傾塌的山泥及石牆壓毀住宅花籠及牆身，幸好未有人受傷。但其中一個住宅牆身倒塌，被泥石覆蓋，浴室和廚房後露台均受波及。而未受影響的部分住戶亦擔憂安全搬走，有家歸不得。

近年當局加強了雨水渠清理工作，在雨季前安排到各區去開展進行，而暴雨期間到低窪地區清理阻塞排水渠的雜物。加上部分下水道和泵房的建設和優化，令低窪地區水浸有改善。但有些區域和路段過去不是傳統的水浸區，但遇到強降雨亦同樣出現水浸。當中鄰近山體地區，雨水未能有效引流及排走。若發生持續大雨時，山上的水源不斷往下流，就會導致低位水浸。

有關問題近年越發嚴重，除上述加思欄馬路外，氹仔海洋花園山邊及蓮花路近九澳隧道一帶同樣出現水浸，並發生山泥傾瀉。當局有必要進一步加強山體的加固及排水工作，避免意外及水浸的發生。

為此，本人提出以下質詢：

- 一、是次山泥傾瀉對市民的影響很大，當局應盡力協助居民重返家園。請問未來如何監管山體周邊的建築工程，避免同類事件再次發生？
- 二、本澳不少山體都有水土流失的情況，每逢颱風暴雨容易引發山泥傾瀉。請問當局會否加強巡查，對山體進行加固以減少意外的發生？
- 三、當局能否加強山體的排水工作，如建設引流管道及加建泵房等，以預防山泥傾瀉及水浸？