

書面質詢

羅彩燕議員

促政府盡快開展加思欄防護善後工作、促研跨部門應對山泥傾瀉機制及解居民屋漏水浸之患

日前，加思欄馬路某興建中地盤於傍晚七時左右發生山泥傾瀉。山泥瀉下衝向旁邊嘉安閣的一至三樓，有花籠被壓毀，事件雖無造成人命傷亡，但居民正常生活深受其困擾。數個單位的部分設施皆受到損害，而停車場一幅牆身被衝毀，山泥與瓦礫湧入，但沒有造成人員傷亡。事故更造成現場一處城牆遺跡局部倒塌，消防當即通知文化局派員到現場進行跟進。

該次山泥傾瀉事件涉及古城牆遺跡，文化局行動亦相當迅速，當即派員到達現場進行情況記錄以及跟進，對被破壞之城牆進行加固善後工作，及迅速對古跡開展評估及維修工作。社工局在了解居民相關情況後，亦派出社工到達現場，為有需要的受影響住戶提供情緒支援和輔導等後續支援服務。社會對上述部門的迅速反應表示肯定。

但另一方面，據嘉安閣受影響居民描述，巨石直接推毀房間結構，並一直推至房門口位置。其房屋內其中一個房間牆身倒塌、被泥石所覆蓋，而浴室和廚房後露台均受波及，暫時已經無法再作居住用途。與此同時，亦有未受影響的部分住戶因擔憂居住環境安全而選擇搬走。由於仍未知何時能夠完成修復，令該處的居民十分擔憂「歸家無期」。

據媒體報道，有受影響之住戶自行聘請專業人士到場視察，但由於現場地理環境複雜，涉及不同地盤、公共建築物地界，後續之維修善後工作亦必須由政府及有關部門啟動，但有媒體引述居民批評有關當局事發後三天仍然未開展任何緊急維護工作，故受影響之居民住戶期望負責土地管理的相關部門能夠盡快給予介入調查以及支援，讓居民可以早日歸家。

除此之外，位於肇事現場旁的金麗閣居民亦指出鄰近私人地盤開工後每

逢落雨，大廈內總有多處出現滲水現象，包括停車場和大廈梯間。期間住戶已多次向相關部門反映，但仍沒有處理。

對此，本人謹提出以下質詢：

1. 鑒於事故起因不明，請問特區政府以及有關當局會否盡快對事件作出調查，對該區進行完整的環境評估監察，查找隱患及肇事起因，以防後患？乃至透過歸責或法律程序，要求肇事單位對居民損失進行賠償？
2. 部份居民房屋損毀嚴重，有居民反映受經濟下行影響而正處於失業或收入大減之狀態，擔憂房屋修補需要巨大支出，故請問有關當局是否會採取跨部門措施，轉介或者結合其他力量資源，為災害中受影響居民提供生活協助？令受影響居民能夠盡快回復正常生活？
3. 隨着惡劣天氣頻繁，政府會否有計劃加強目前對其他山坡滑石地區開展安全檢查工作，以排查隱患？有關當局會否展開跨部門合作，專門對山泥傾瀉危機制定應對機制，從而進一步提升部門的危機處理能力？