



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam Lon Wai

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam Lon Wai, de 6 de Abril de 2023, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 404/E315/VII/GPAL/2023, de 20 de Abril de 2023, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 21 de Abril de 2023:

1. Esta Direcção de Serviços irá, sob o princípio de garantir a utilização imparcial dos parquímetros, ponderar a adopção de mais medidas que facilitem a vida dos residentes, como por exemplo, a introdução de outras formas de pagamento ou do pagamento à distância dos parquímetros através da aplicação móvel.

Com o intuito de criar condições para facilitar o pagamento das deslocações, a AMCM promove a optimização contínua dos serviços de pagamento prestados pelas instituições financeiras. Para além de disponibilizar os serviços de “Simple Pay” nas caixas de pagamento e nos acessos de entrada e saída de auto-silo, a AMCM exige às instituições financeiras que procedam, de forma activa, à coordenação e à organização de acordo com a actualização do sistema do respectivo cenário de estacionamento público (incluindo auto-silos públicos e parquímetros), a fim de alargar ainda mais o cenário de aceitação e facilitar o pagamento das deslocações dos residentes e turistas.

2. A DSAT irá continuar a promover a função de pagamento electrónico nos parques de estacionamento públicos, nomeadamente, a introdução do pagamento electrónico sem contacto e do pagamento por código QR. Em relação às situações anómalas de pagamento involuntário dos parques de



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

(譯本 Tradução)

estacionamento público, esta Direcção de Serviços exigiu às empresas de gestão de auto-silos o reforço dos trabalhos de manutenção e reparação dos equipamentos, incluindo a optimização da função de identificação de chapas de matrícula e o aperfeiçoamento do sistema, a fim de evitar a ocorrência de situações anómalas.

O Director dos Serviços
para os Assuntos de Tráfego,
Lam Hin San
5 de Maio de 2023