



書面質詢

益隆炮竹廠舊址部份結構殘舊狀況所引致的危險

針對本人於 2020 年 10 月 6 日就益隆炮竹廠舊址的利用與整體發展提出的書面質詢，時任土地工務運輸局局長於 2020 年 11 月 10 日的回覆中指出，“就利用方面，《澳門特別行政區城市總體規劃（2020-2040）》草案建議在相關土地設立公用設施區，因此，土地工務運輸局將加強與文化局在城市規劃方面的合作，務求妥善佈置和利用該土地及相關設施”；另外，該局局長還表示，“文化局對益隆炮竹廠舊址已有長遠的整體活化利用規劃”，以“將其打造成一個在生態環境下展示相關工業遺址的特式休閒體驗場所”。

2022 年 12 月 23 日，舉行了納入該區修復及活化整治計劃的益隆炮竹廠舊址遊徑的啟用儀式，其以傳續歷史記憶作為引導線，結合環境特色打造而成，讓參觀者可欣賞到炮竹廠多項實體結構、牆壁、水道、池塘及植物的自然美感。

然而，自其向公眾開放以來，我們的接待市民辦事處經常收到遊客的投訴，指炮竹廠內許多實體結構破舊不堪，特別是大面積牆體有倒塌的危險，而且，在暴雨和颱風襲澳期間，情況將更加嚴重。

需指出的是，這些實體結構大部分都被周圍環繞的樹木所破壞，這種狀況令人產生完全荒廢的感覺。另外，炮竹廠的內外牆壁遍佈大量的蜈蚣及小蛇，而由於春天的天氣，牠們經常靠近遊徑，對遊客，尤其是負責炮竹廠安全的工作人員，構成一定危險，而後者現時幾乎需負責炮竹廠內發生的所有事情，只能穿著厚橡膠靴，以免被蛇咬。

另一方面，遊客還指出，該處堆積了大量的垃圾，例如半埋在廢土中的瓶子、其他塑膠製品、玻璃、拖鞋等，以及有多個小土堆，當中含有部分不知為何種動物的骨頭，



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(翻譯本)

成為大量蚊蟲滋生的溫床，對公共衛生構成威脅，增加疾病傳播的風險，並影響到周邊地區的居民。

基此，本人向政府提出如下質詢，並要求適時給予清楚、準確、連貫和完整的回覆：

1. 隨著雨季和颱風季的來臨，當局將採取哪些具體措施來保護和保障益隆炮竹廠舊址中現時幾乎完全廢棄、殘舊的實體結構，特別是被周圍植物纏繞的實體結構？市政署進行了哪些針對樹木的具體檢查及巡查，包括修剪樹枝等，以確保公共遺跡的質量和保育，以及遊客和負責炮竹廠內部安全的工作人員的安全？未來，特別是在颱風季來臨前，市政署將採取哪些措施，例如運用透地雷達(GPR)分段波段及超聲波斷層掃描對古樹根部進行非侵入性檢查，以減少對益隆炮竹廠舊址的樹木樹根結構和土壤環境的破壞？
2. 在為負責清潔和保安的工作人員提供適當保護設備，以及對益隆炮竹廠舊址的荒地進行全面清理方面，包括清除仍然含有各種廢物的垃圾堆，當局將採取哪些具體措施？另外，當局將採取哪些措施，例如持續清理土地等，避免可能傳播登革熱的蚊子、昆蟲、蜘蛛、蜈蚣和小蛇等滋生，危及公共衛生和遊客的安全？
3. 文化局對上述“將益隆炮竹廠舊址打造成一個在生態環境下展示相關工業遺址的特式休閒體驗場所的活化利用長遠規劃”的實施時間表為何？

澳門特別行政區立法會議員

高天賜

2023年5月8日