



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam U Tou

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Gabinete do Secretário para a Segurança (GSS), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 26 de Julho de 2024, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 857/E649/VII/GPAL/2024, de 8 de Agosto de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 9 de Agosto de 2024:

1. Esta Direcção de Serviços tem dado sempre grande importância à divulgação atempada de informações ao público, através do mecanismo de divulgação de informações. Relativamente ao incidente ocorrido na obra de demolição do antigo Hotel Estoril, imediatamente após o mesmo, esta Direcção de Serviços enviou trabalhadores ao local para se inteirar e avaliar a situação, procedendo à vedação e limpeza do local, em articulação com as instruções da Polícia e dos bombeiros, bem como instruiu o empreiteiro e a entidade fiscalizadora para acompanharem os trabalhos posteriores. Após o conhecimento pleno da situação e a coordenação com as diversas entidades, publicou-se imediatamente e, de acordo com o mecanismo, uma nota de imprensa a esclarecer o caso.

O GSS salientou que o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) tem sempre dado grande importância ao contacto entre a polícia e os órgãos de comunicação, bem como ao direito à informação do público e, sempre que possível, tem colaborado de forma proactiva e por iniciativa própria com os trabalhos dos órgãos de comunicação social, organizando entrevistas no local para os casos de emergência, realizando, regularmente, conferências de imprensa e destacando trabalhadores específicos para manter o contacto durante



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

24 horas com os órgãos de comunicação. Ao mesmo tempo, foi aproveitada, plenamente, a nova plataforma multimédia para divulgar amplamente as informações policiais, por forma a assegurar a sua divulgação atempada. De acordo com o registo de incidentes do CPSP, às 16h59 do dia 11 de Julho do corrente ano, foi comunicado um caso suspeito de queda de objectos em altura no estaleiro de obras do Hotel Estoril, situado na Avenida de Sidónio Pais, sem registo de feridos. Em seguida, foram imediatamente enviados ao local trabalhadores da linha da frente, tendo sido enviadas informações por escrito aos órgãos de comunicação social para tomarem conhecimento do caso. Após a chegada dos agentes policiais ao local, verificou-se a existência de tijolos na faixa de rodagem do lado esquerdo do Hotel Estoril, tendo o Corpo de Bombeiros confirmado que a queda foi causada pela parede exterior do Hotel Estoril, sendo a natureza do incidente idêntica à relatada pelo denunciante. Dado que o incidente acima referido foi causado pela execução da obra, foram notificadas, de imediato, sobre o incidente a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana e a Direcção dos Serviços de Obras Públicas.

2. Todas as obras a cargo desta Direcção de Serviços são executadas em cumprimento rigoroso da legislação em vigor, tendo o empreiteiro envolvido no incidente obtido previamente a licença de execução e procedido à realização dos trabalhos de acordo com o projecto de execução aprovado. Após a análise do relatório de investigação do incidente, concluiu-se a existência de insuficiências por parte do empreiteiro, pelo que esta Direcção de Serviços dará início ao respectivo procedimento sancionatório; ao mesmo tempo, a entidade fiscalizadora procedeu à substituição da chefia da fiscalização da obra.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

A par disso, esta Direcção de Serviços tomou várias medidas de melhoramento em relação à obra, tendo os respectivos trabalhos sido retomados após a avaliação integral e a inspecção de segurança no estaleiro.

3. Todos os procedimentos para adjudicação de obras desta Direcção de Serviços cumprem rigorosamente as disposições legais, sendo adoptada, de acordo com a situação real, a modalidade legal adequada para efeitos de adjudicação. A “Obra de Construção da Nova Biblioteca Central de Macau - Demolição, Fundações e Caves” foi adjudicada através da modalidade de consulta, tendo em consideração o facto de o projecto ser contíguo à Piscina Estoril, a par do grau de dificuldade de execução e as exigências técnicas complexas quando comparado com as obras comuns, exigindo uma elevada experiência e capacidade técnica do empreiteiro em execução de fundações e escavação provisória. A respeito deste incidente, esta Direcção de Serviços irá fazer o balanço das experiências adquiridas para evitar a ocorrência de casos semelhantes no futuro.

O Director dos Serviços
de Obras Públicas
Lam Wai Hou
28 de 8 de 2024