



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

關於立法會梁鴻細議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢市政署及公共建設局意見，本人對立法會2025年8月29日第793/E656/VII/GPAL/2025號公函轉來梁鴻細議員於2025年8月21日提出，行政長官辦公室於2025年9月1日收到的書面質詢，回覆如下：

對問題1. 市政署表示，作為前瞻性考慮，剛完工並正處於調試階段的筷子基北灣泵站及箱涵渠工程已按照第8/2025號行政法規《供排水的一般規定》所訂的防滯標準設計。另外，該署已有序推進氹仔舊城區雨水泵站及下水道工程，包括在東亞運大馬路興建雨水泵站、在運動場一帶建設雨水中繼泵站，以及擴容氹仔舊城區部份渠段。

公共建設局表示，已竣工的內港南雨水泵站工程，其設計標準已符合第162/2025號行政長官批示核准的《供排水技術規章》相關規定。針對在暴雨天氣中出現水浸的區域，各相關職能部門正進行渠網分析及排查原因，及後將開展相關研究工作，以及制訂相應的短、中、長期整治和渠網改善計劃。特區政府一直關注離島區的防洪排滯情況，該局將持續與各相關部門協調及制訂更全面的防洪排滯規劃，並適時開展相關渠網整治計劃，以應對極端天氣帶來的挑戰。

對問題2. 市政署表示，持續對本澳林區苗木進行監察和護理，使林區起到固土作用，降低山泥傾瀉風險。同時，該署於道路優化



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

時，在現場條件許可的情況下，會優先選用疏水鋪裝或加入疏水設計，以減少地表徑流。而龍環葡韻濕地經多年優化及養護，其生態系統已發展成熟，至今未有發現於暴雨期間出現滿溢的情況，現階段沒有擴建龍環葡韻濕地的計劃。

對問題3. 《供排水技術規章》第二百一十八條第六款已有相關規定，分層樓宇的住宅單位陽台的排水支管應連接至廢水落水管。

局長 黎永亮