



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Interpeção Escrita

No passado dia 31 de Março, apresentei uma interpelação escrita ao Governo, a propósito do mau cheiro sentido em torno da Avenida Norte do Hipódromo. Em Maio, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) cumpriu as instruções do Chefe do Executivo e apresentou a respectiva resposta, tendo indicado que os serviços competentes já tinham efectuado uma série de tarefas, incluindo a fiscalização da situação das águas junto da linha do litoral e das saídas nas redes de drenagem, bem como a inspecção periódica da qualidade das águas. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) também já procedeu à fiscalização dos esgotos de drenagem, com vista ao seu efectivo funcionamento. Ao olharmos para o texto da resposta, percebemos que tudo não passa de hipóteses, pois não mencionam aí nenhuns resultados da fiscalização, ou seja, ainda não sabemos porque é que as águas descarregadas no mar são negras, nem a causa do referido mau cheiro.

Com o andamento da obra da Zona A dos novos aterros e a construção da via em Zhuhai para a ilha artificial, o mar junto da Avenida Norte do Hipódromo apresenta uma água quase "morta". Se as águas descarregadas não fossem residuais, ou seja, não poluídas, nem resultassem em mau cheiro, a situação não seria tão má como agora. Contudo, de acordo com a referida resposta, vê-se que ainda não foi descoberta a fonte da poluição, mas as águas descarregadas são negras e com mau cheiro, e a situação só pode agravar-se,



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

pois estas águas não se convertem automaticamente em águas limpas.

Assim, quanto à referida questão não resolvida, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Segundo a resposta do Governo, o IACM já procedeu à inspeção das tubagens e não detectou nenhuma obstrução. O mau cheiro pode resultar de uma obstrução, mas, se os esgotos já estão poluídos, o mau cheiro continua a existir. O problema está precisamente aqui. O Governo apresentou, na sua resposta, várias hipóteses, por exemplo: conexão ilícita e errada da rede de drenagem, infractores que deixaram, ilicitamente, águas residuais nas tubagens que seriam para a descarga de águas pluviais, ou águas residuais que não entraram todas na Estação de Tratamento de Águas Residuais e fluíram para um lugar que seria para águas pluviais, etc. Ora, será que o Governo já procedeu às investigações e sabe as respectivas causas, e começou a resolver os problemas existentes, eliminando assim a poluição das tubagens?
2. Na Estação de Tratamento de Águas Residuais há obras em curso, por isso, a saída de descarga das águas vai ser mudada para um local mais distante e com maior fluência de água. Será que isto pode acabar com o mau cheiro existente junto da Avenida Norte do Hipódromo? O Governo já pensou que as águas, apesar de tratadas pela Estação de Tratamento de Águas Residuais, podem mesmo assim continuar a causar mau cheiro?
3. Quanto às questões da qualidade da água e do mau cheiro na referida zona litoral, vários serviços competentes já estavam a negociar a definição de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

medidas a aplicar a curto, médio e longo prazo. Ora, estas medidas já estão definidas? O Governo tem alguma solução para, a curto prazo, acabar com o mau cheiro?

31 de Julho de 2015

**O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Au Kam San**