



Interpelação Escrita

Há que resolver a insuficiência de espaço nos passeios

Em Macau é elevada a densidade populacional, as vias são estreitas e a situação rodoviária é complexa, verifica-se mesmo, em alguns locais, disputas entre peões e automobilistas, um caos que se deve à falta de espaço nos passeios. É em zonas como a Horta e Costa, Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida e Barra que o ambiente para os peões é pior e existem perigos potenciais para a segurança da população nas suas deslocações, situação que tem sido alvo das críticas da sociedade ao longo dos tempos.

— Vou dar um exemplo: na Rua de Tomás Vieira e na Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, os passeios não são largos e há várias árvores que obstruem o caminho, e mais, na Rua de Tomás Vieira, em especial, são muitas as motas estacionadas em cima dos passeios. Efectuada uma medição *in loco*, descobre-se que os peões têm apenas um espaço de passagem inferior a 30 centímetros, caso o caminho esteja impedido por árvores e motas em simultâneo. Assim, os peões não conseguem utilizar os passeios normalmente e são forçados a subir e descer entre o passeio e a estrada, o que é muito perigoso. Os moradores das zonas referidas sabem que quando põem o pé na estrada podem ser facilmente atropelados, mas não lhes resta qualquer alternativa, atendendo à situação. Segundo as queixas apresentadas por cidadãos, trata-se de uma situação que já existe há anos. Já idosos e crianças ficaram feridos por causa das motas ilegalmente estacionadas nos passeios, e até os utilizadores de cadeiras de rodas são obrigados a fazer desvios.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Recentemente, o Governo procedeu ao reordenamento da Rua da Alegria, com vista ao alargamento dos passeios e à melhoria do ambiente, o que recebeu o elogio dos moradores daquela rua. As autoridades devem avançar com este tipo de medidas, isto é, devem continuar a alargar os outros passeios onde o espaço é insuficiente, por forma a garantir a segurança dos utentes e a melhorar as deslocações ecológicas. Isto vai ser feito?
2. Há passeios onde é impossível proceder a quaisquer alterações, incluindo o alargamento do pavimento, uma vez que se encontram nas zonas antigas da cidade onde o espaço é limitado, portanto, trata-se de uma situação que é inevitável. Neste caso, no sentido de garantir, de certa forma, a segurança de peões e veículos, as autoridades devem ponderar a colocação de placas de sinalização para veículos e peões e de lombas, entre outras instalações de trânsito, bem como o destacamento de auxiliares de trânsito nas horas de ponta, para prestarem assistência aos peões sempre que necessário. Vão fazê-lo?

30 de Setembro de 2015

**O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Zheng Anting**